

北汽绅宝二档升三档打滑

产品名称	北汽绅宝二档升三档打滑
公司名称	天津市祥途嘉禾汽车维修有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市北辰区天穆镇铁东北路蓝海汽配城G2-07 (注册地址)
联系电话	18920536828

产品详情

北汽绅宝成立于20世纪90年代，最初为瑞典豪华车品牌，后被中国企业收购，主要生产高档跑车。

“绅宝”一词最早出现在香港汽车杂志里，是瑞典豪华车品牌Saab萨博的香港译名，在90年代初引入国内时与奔驰、宝马等高档车齐名，其产品出众的性能更是为其赢得了“前驱之王”的赞誉。萨博开创了多个汽车技术史上的先河，诸如“首个将航空涡轮增压发动机技术应用到民用车”，“后轮随动转向系统”、“驯鹿角安全车身”，其在技术、安全方面的执着追求使其成为瑞典皇室用车。北京汽车以“绅宝”命名中高端品牌，既“传承有绪”，是对北京汽车收购萨博核心知识产权最好的说明；也是北京汽车秉承萨博对技术、对性能、对安全执着追求造车理念的最佳诠释。

今天到店维修的这款车是2013款北京汽车绅宝D70，1.8L发动机，政务版；搭载自动5档AF335/AW55-50SN手自一体变速箱；

行驶里程总数：244205km。

故障码：变速箱无故障；车主反映：热车二档升三档打滑。

开箱检查，准备维修；

维修师傅正在拆卸变速箱；

上架后的底盘图片；

拆卸下来的底盘大架；

放掉变速箱内部油；

拆掉变速箱后的机舱；

安装完成后；试车，故障清除。

本次维修主要是因为阀体故障造成升档打滑现象，检测内部零件完好，更换了内部胶圈修包，变速箱内部油，阀体更换。故障现象消失。

祥途嘉禾友情提示：由于夏季气温升高，导致车辆出现顿挫感，锁档，严重者导致不走车，油耗过高，换挡品质差等，如有以上情况请及时与我们联系！请注意保养您的爱车！