

# 环保炮泥批发 宜兴环保炮泥 卓创冶金

产品名称	环保炮泥批发 宜兴环保炮泥 卓创冶金
公司名称	安阳市卓创冶金材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市龙安区西高平工区
联系电话	13837273630

## 产品详情

### 炮泥的作用和性能

小型高炉一般设有一个出铁口和2~3个出渣口，大中型高炉则有2~4个出铁口和1~3个出渣口。堵出铁口用的泥料是采用泥炮挤入的，因此也叫炮泥。高炉出铁口用炮泥要具备以下性能：1) 可塑性和粘结性要好，容易挤进并填满空隙和裂纹。2) 气孔率适宜，便于干燥时排出水分。3) 高温体积收缩小，以免产生裂纹。4) 烧结性能好，强度高，耐冲刷和耐侵蚀。5) 容易打开，保证铁水和熔渣能匀速流出。

炮泥使用：强度高，而且维持高炉炉况稳定 无水炮泥生产厂家，宜兴环保炮泥，从而使高炉有增产的基础。抗渣性能强。炮泥单耗低。有一定膨胀性能。具有合适的气孔率和强度，能适应超过2000mm的铁口深度。出铁时间大于40min，正常在50min左右，能出尽渣铁。炮泥是用来封堵出铁口的耐火材料，目前可分为有水炮泥和无水炮泥两大类，前者用在顶压较低、强化冶炼程度不高的中小型高炉，环保炮泥批发，后者在顶压较高、强化冶炼程度高的大中型高炉上。

我们都知道炼铁过程都是十分复杂的工业加工过程，在炼铁过程中，环保炮泥报价，对于炮泥的应用十分的常见，主要应用在出铁的过程中，具体铁口维护使用时炮泥产生了什么影响，为什么一定要用炮泥呢？下面我们来介绍一下。

1，铁口深度：指铁口外部至炉内炮泥形成的泥炮间距离，过浅的铁口会使铁口炉墙被破坏，甚至造成事故；过深的铁口易造成潮铁口。铁口浅的主要原因是因为炮泥强度差和泥炮操作压力有关，还有是炉温不正常造成的。

2，环保炮泥生产厂家，潮铁口：潮铁口是指炮泥没有完全烧结，含碳结合剂没有碳化，挥发份在出铁时遇铁水高温时爆出，使铁水渣飞溅，甚至象火箭一样从铁口喷出；主要原因是：炮泥的原因是含碳结合剂过多，结合剂过少时打泥困难，甚至打不密实，无法堵铁口。

3, 渗铁：炮泥在开铁口时，未达到深度时有少量铁水流出，堵住钻杆是渗铁。主要原因除高炉原因外，可能是泥料中有大的裂纹造成的，可适量加入膨胀调整解决。

4, 出铁时间短，跑大流：主要原因是炮泥抗拉强度低；原料质量是方面原因，混料和困泥（挤泥）也是关键因素，原料如混炼不均，时间不够，都可能造成炮泥抗拉强度低。

环保炮泥批发-宜兴环保炮泥-卓创冶金由安阳市卓创冶金材料有限公司提供。安阳市卓创冶金材料有限公司（[www.siliconalloys.com](http://www.siliconalloys.com)）位于河南省安阳市龙安区西高平工区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前卓创冶金在铁合金及制品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。卓创冶金取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。卓创冶金全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。