

山西煤矿电缆 盛含线缆 山西煤矿电缆厂家

产品名称	山西煤矿电缆 盛含线缆 山西煤矿电缆厂家
公司名称	山西盛含线缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区万水物贸城五区88号
联系电话	13513626227

产品详情

山西盛含线缆有限公司是一家专业销售电线电缆产品的公司，公司主要销售产品有35KV及以下高低压电力电缆、预分支电缆、电焊线、防老化线、护套线、10KV及以下矿用电缆、控制电缆、电气装备用电缆、架空导线等。

矿用电缆是煤矿用电缆的简称，矿用电缆均为阻燃电缆，都应经过安标国家矿用产品安全标志中心颁发矿用产品安全标志证书。U型（M型）煤矿用橡套电缆。

山西盛含线缆有限公司是一家专业销售电线电缆产品的公司，公司主要销售产品有35KV及以下高低压电力电缆、预分支电缆、电焊线、防老化线、护套线、10KV及以下矿用电缆、控制电缆、电气装备用电缆、架空导线等。

矿用电缆结构简单，山西煤矿电缆厂家，使用安全，具有优良的机械、物理性能和电气性能。耐电痕、耐沿面放电、耐大气性能优良。同时架空电缆用于市郊长距离送电时，电缆电感值很低，线路压降小，不要增加升压措施，有很高的经济效益。

矿用电缆的使用要求：

- 1、电缆敷设时的温度应不低于—20oC
- 2、电缆导体长期允许工作温度：交联聚乙烯绝缘90oC；高密度聚乙烯绝缘75oC。
- 3、短路时（持续时间不超过5S）电缆的温度：交联聚乙烯绝缘250oC；高密度聚乙烯绝缘150oC。

山西盛含线缆有限公司是一家专业销售电线电缆产品的公司，公司主要销售产品有35KV及以下高低压电力电缆、预分支电缆、电焊线、防老化线、护套线、10KV及以下矿用电缆、控制电缆、电气装备用电缆、架空导线等。

辨别劣质电缆的七个方法

- 1、细看标签印刷样，字迹模糊址不详。是指看标签和绝缘外皮上的印刷字样，山西煤矿电缆生产厂家，如果有错别字或印刷深浅不一、字样模糊，山西煤矿电缆厂，要引起注意。
- 2、用手捻搓绝缘皮，掉色、掉字差质量。是指用手指搓揉绝缘外皮，有些劣质绝缘电线外皮容易掉色，特别是红色线更会出现这种问题，经搓揉后手指上留下线皮颜色或印在线皮上的字被擦掉的一般是劣质线。
- 3、再用指甲划、掐线，划下、掉皮线一般。是指用指甲划、掐绝缘外皮，能划下、掐下来一块的一般是劣质线。
- 4、反复折弯绝缘线，三至四次就折断。是指反复弯折绝缘电线，劣质线绝缘层一般材质很差，弯折3~4次后其绝缘层就会断裂。
- 5、用火点燃线绝缘，离开明火自燃。是指点燃绝缘层，离开明火后能自燃的是劣质线。
- 6、线芯常用铝和铜，山西煤矿电缆，颜色变暗光泽轻。是指看线芯颜色，劣质线颜色灰暗且无金属光泽。
- 7、细量内径和外径，在称重量看皮松。是指如果通过以上6种方法还不能确定，还可以测量绝缘电线外径和线芯直径，允许误差是 $\pm 10\%$ ，实测数值如果超过允许误差，基本上就是劣质绝缘电线。

山西煤矿电缆-盛含线缆-山西煤矿电缆厂家由山西盛含线缆有限公司提供。“电线电缆,电力电缆,防火电缆,控制电缆”就选山西盛含线缆有限公司(www.tyshxl.com)，公司位于：太原市晋源区万水物贸城五区88号，多年来，盛含线缆坚持为客户提供好的服务，联系人：曹经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。盛含线缆期待成为您的长期合作伙伴！