

# 长春喷泉泵施工 喷泉泵 莘泉灌排设备

产品名称	长春喷泉泵施工 喷泉泵 莘泉灌排设备
公司名称	山东莘泉灌排设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市莘县工业园区
联系电话	15063537666

## 产品详情

水泵电动机断电后水泵会发生倒转，主要原因是因为出水管道中的止回阀或拍门失灵。排除措施安装前应进行检查，止回阀的安装方向要正确，拍门中心是否对准，启闭应灵活自如。喷泉泵运行时经常检查止回阀或拍门，对损坏的部分修理或者更换保证质量的止回阀或拍门。喷泉泵潜水泵发生漏水时，导致绝缘破坏、轴承浸水、报警系统报警，迫使机组停止运行。其主要原因：潜水泵的动密封(机械密封)或静密封(电缆进口专用密封、O型密封圈)损坏造成渗水，动力电缆或信号电缆破损造成渗水。各种报警信号如浸水、泄漏、湿度等报警停机。

端由是泵体内有空气或进水管积气，或是底阀关闭不严灌汲引不满意、抽气机填料严重漏气，闸阀或拍门关闭不严。喷泉泵排除办法：先把水压上来，再将泵体注满水，而后开机。同时查缉逆止阀是否严紧，喷泉泵，管路、接头有无漏气现象，如发觉漏气，拆卸后在接头处涂上润滑油或调合漆，并拧紧螺钉。喷泉泵查缉抽水机轴的油封环，长春喷泉泵采购，如磨损严重应改易新件。管路漏水或漏气。有可能安装时螺帽拧得不紧。若渗漏不严重，可在漏气或漏水的地方涂抹土敏土，大连喷泉泵厂商，或涂用柏油油搅拌的土敏土浆。临时性的修理可涂些湿泥或软洋碱。喷泉泵若在接头处漏水，则可用板子拧紧螺帽，如漏水严重则务必从新拆装，改易有裂纹的管子；减低扬程，将抽水机的管口压入水下0.5m。

c. 叶轮和进水节无杂物。 d. 电缆绝缘良好。

五、接通电源后，应先试运转，并应检查并确认旋转方向正确，在水外运转时间不得超过5时。喷泉泵六、应经常观察水位变化，叶轮中心至水平距离应在0.5~3.0m之间，泵体不得陷入污泥或露出水面。电缆不得与井壁、池壁相擦。七、新泵或新换密封圈，在使用50小时后，应旋开放水封口塞，检查水、油的泄漏量。当泄漏量超过5mL时，应进行0.2MPa的气压试验，查出原因，予以排除，以后应每月检查一次。当泄漏量不超过25mL时，可继续使用。检查后应换上规定的润滑油。

长春喷泉泵施工-喷泉泵-莘泉灌排设备(查看)由山东莘泉灌排设备有限公司提供。山东莘泉灌排设备有限

公司（[www.sdsqgsb.com](http://www.sdsqgsb.com)）为客户提供“潜水泵,喷泉泵”等业务，公司拥有“莘泉灌排设备”等品牌。专注于井泵、潜水电泵等行业，在山东聊城有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。