

徐工泵车配件 永兴砼泵配件 徐工泵车配件优质厂家

产品名称	徐工泵车配件 永兴砼泵配件 徐工泵车配件优质厂家
公司名称	无锡永兴砼泵配件经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市章兴路1-6号
联系电话	13665193188

产品详情

徐工泵车配件之泵管堵管故障的排除

排除方法：当发生堵管时，徐工泵车配件公司，应立即采取反复进行正、反转泵的方法，逐渐使泵出口的混凝土吸回料斗重新拌合后再输送。也可用木锤敲击的方法，结合正、反转泵，使之疏通；当上述办法无效时，说明堵塞严重。查明堵塞段后，将管子拆下，徐工泵车配件优质厂家，用高压风吹或重锤敲击或高压水冲洗，徐工泵车配件找哪家好，待彻底清理干净后，再接好管道继续泵送混凝土工作。

润滑泵内油脂任何时候都要保证充足且清洁，徐工泵车配件，润滑管路各接头不得有溢漏现象。随时检查各运转部位的润滑情况，发现有缺油的部位，要立即停机检查，防止发生意外事故。油脂泵空后，新加入的油脂由于气泡的原因不易泵出，这种情况下需打开泵的出口，运转油脂泵直至油脂重新流出再接好管路。检查油和润滑油的液位。机械结构件要涂脂以防表面外露。长期放置未用的设备要充分润滑所有部件。

常见泄漏部位的检查。主要检漏部位为：液位计、放油螺塞、油缸活塞杆伸出部位、各液压阀结合面、油泵、油缸盖结合面、油管接头、油缸。

选择合/适长度的混凝土臂架泵车

混凝土泵车臂架长度直接影响的是泵车的可工作范围，臂架长了有点浪费，短了又不能将混凝土输送到施工点，所以，在自己预算范围内，尽量选择一款长的臂架泵车才是有用。同时由于泵车在工作时，其臂架不可能处于垂直或者水平的状态，所以对于泵车的臂架长度，我们应该尽量选择比施工范围长的臂架。

徐工泵车配件-永兴砼泵配件-徐工泵车配件优质厂家由无锡永兴砼泵配件经营部提供。无锡永兴砼泵配件经营部（user.tz1288.com/Company/Information）位于无锡市章兴路1-6号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前无锡永兴砼泵配件在行业专用设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。无锡永兴砼泵配件取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。无锡永兴砼泵配件全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。