

液体卷材 盾固实业防水材料公司 液体防水卷材

产品名称	液体卷材 盾固实业防水材料公司 液体防水卷材
公司名称	云南盾固实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区昌宏路国雅陶瓷市场C区7栋1-2号
联系电话	13577132362

产品详情

卫生间地面防水材料在卫浴装修中非常重要，好的防水材料和好的防水施工能很好的解决装修后漏水渗水麻烦，新楼或二手房重铺地砖要做地面防水，更换卫生间原有地砖，将原有地砖凿去后，一定要先用水泥砂浆将地面找平，再做防水处理，这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前，一定要将地面清理干净，用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍。

金都防水防水材料的防水7大特点

- 1.可以在潮湿基面上直接施工。
- 2.具有很强粘结力和极佳背面抗渗性。
- 3.涂层致密，凝结期短。
- 4.与混凝土、砖石等基材粘结力强。
- 5.抗压强度高，可用于迎水面防水面防水。
- 6.体积稳定，防止龟裂，涂层抗渗性强，可长期泡水。
- 7.无害、环保，具有优异的耐侯性、耐老化性能和良好的耐腐蚀性。

金都防水，液体卷材，云南防水材料，防水材料哪个品牌好，防水材料厂家，就找云南盾固实业有限公司，我们专注于防水材料和堵漏王的研发、生产和销售，欢迎广大新老客户来电咨询！

2.地下室大面积严重漏水

原因：

- (1)混凝土配合比及施工质量不良，液体卷材施工，存在灌通的孔洞；
- (2)由于各种原因使地下室出现裂缝；
- (3)防水涂层施工质量不好或防水涂层延伸性不够，而造成防水层拉裂。

堵漏措施：

除可采用壁内和壁后注浆，防水混凝土贴壁衬砌、水泥砂浆，挂网水泥砂浆抹面等方法外，也可采用防水涂料，先引流排水，生态液体卷材，然后填缝堵洞，杜绝渗漏。

3.变形缝、施工缝和新旧结构接头处渗漏

原因：

- (1)混凝土质量不良，液体防水卷材，收缩过大，出现裂缝；
- (2)这些部位的细部防水处理方法欠妥善，如止水带安放位置不当，混凝土灌捣不够严实，嵌缝膏填塞不严等；
- (3)密封材料及防水涂层延伸率不够，而被拉裂或脱离粘结面等。

堵漏措施：

- (1)在漏水部位嵌填，粘贴或注入柔性或弹性防水材料；
- (2)在表面用弹性防水涂料和纤维材料做增强防水层。

液体卷材-盾固实业防水材料公司-液体防水卷材由云南盾固实业有限公司提供。云南盾固实业有限公司（www.yndgsy.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！