

# 大包围旋转刀切割机生产厂家 济南星凯

产品名称	大包围旋转刀切割机生产厂家 济南星凯
公司名称	济南星凯机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区华山镇荷花路中段
联系电话	13706403820 13031702325

## 产品详情

济南星凯机械设备有限公司，是一家集脚垫切割机、座套切割机、皮革切割机、布料激光切割机、振动刀切割机等数控激光切割机设计，生产，销售服务为一体的机械制造企业。

光纤激光切割机激光器是以光纤作为工作物质（增益介质）的极为有发展潜力的中红外波段激光器，按其发射激励可以分为稀土掺杂光纤激光器、光纤非线性效应激光器、单晶光纤激光器、光纤孤子激光器等。其中，稀土掺杂光纤激光器已很成熟，如掺杂铒光纤放大器（EDFA）已广泛用于光纤通信系统。高光纤激光器主要用于军事（光电对抗、激光探测、激光通信等）、激光加工（激光打标、激光机器人、激光微加工等）、激光医疗等领域。

光纤是以SiO<sub>2</sub>为基质材料拉成的玻璃实体纤维，其导光原理是利用管的全反射原理，即当光以大于临界角的角度由折射率大的光密介质，折射率小的光疏介质时，丝圈旋转刀切割机生产厂家，即发生全反射，入射光全部反射到折射率大的光密介质。折射率小的光疏介质没有光透过。普通裸光纤一般由中心高折射率玻璃芯（直径4~62.5 μm）、中间低折射率硅玻璃包层（芯径125 μm）和最外部的加强树脂涂层组成。光纤按传播光波模式可分为单模(SM)光纤和多模(MM)光纤。单模光纤的芯直径较小（直径为4~12 μm），只能传播一种模式的光，其模间色散较小。多模光纤的芯径较粗(直径大于50 μm)，可传播多种模式的光，但其模间色散较大。按折射分布可分为阶跃折射率(SI)光纤和渐变折射率(GI)光纤。

以稀土掺杂光纤激光器为例，掺有稀土粒子的光纤芯作为增益介质，掺杂光纤固定在两个反射镜间构成谐振腔，泵浦光从M1入射到光纤中，从M2输出激光，当泵浦光通过光纤时，光纤中的稀土离子吸收泵浦光，其电子被激励到较高的激发能级上，实现粒子数反转。反转后的粒子以辐射形式从高能级转移到基态，输出激光。

济南星凯机械设备有限公司，是一家集脚垫切割机、座套切割机、皮革切割机、布料激光切割机、振动刀切割机等数控激光切割机设计，生产，销售服务为一体的机械制造企业。

## 旋转刀切割机过程注意事项

XK-1625旋转刀切割机广泛应用于包装打样介样，印刷割样，箱包手袋纸样切割，鞋业放版切割，灯罩灯饰切割，激光刀模绘图，模切打样等不同行业。

1、全新控制系统，CAD文件可以直接输出，大包围旋转刀切割机生产厂家，高精度专业排版装软件，对于复杂的加工图形，您也可以轻松应付。相比传统人工下料节省5%-15%。

2、可以用来打样，帮您节省试样时的打样刀模费。

3、一分钟可完成切割作业，即刻交付客户，帮您节省宝贵的交货时间，提高您企业的竞争能力。相比传统人工下料节省5%-15%，适合批量生产，汽车脚垫、备仓垫生产厂家必选设备。

- 1、旋转刀切割机在切割前，相关人员应该先戴好(手套、口罩、眼镜)，避免飞溅物伤人。
- 2、旋转刀切割机在使用前必须检查能否正常使用(如电源线有无破损，切割片是否紧固有无破损等)。
- 3、旋转刀切割机必须在车间的房间使用，且不能正对易燃物和人切割。
- 4、启动时，浙江旋转刀切割机生产厂家，检查旋转刀切割机运转方向是否正确。
- 5、转刀切割机在切割物件时，浴巾旋转刀切割机生产厂家，物件必须夹紧。
- 6、旋转刀切割机切割物料时用力要平稳。运行时，如旋转刀损坏，须立即停止使用，更换完好的旋转刀再运行。
- 7、切割完毕后，先关掉电源，待旋转刀停止转动时，再取物件，旋转刀皮料切割机。
- 8、切割完毕后，必须把旋转刀切割机整理好，并做号旋转刀切割机所在场所卫生清洁工作。

济南星凯专业生产研发旋转刀切割机厂家，为您提供及时的旋转刀切割机价格及资讯。

济南星凯机械设备有限公司，是一家集脚垫切割机、座套切割机、皮革切割机、布料激光切割机、振动刀切割机等数控激光切割机设计，生产，销售服务为一体的机械制造企业。

随着国内大众消费出行对汽车越来越依赖，汽车销量每年上千万的销量，带动各地汽车内饰行业蓬勃发展。汽车脚垫，首当其冲是消费产品，目前市场上加工汽车脚垫产品的设备有激光切割机、振动刀切割机、旋转刀切割机三种。每种产品根据不同需求有自己的独特优势，我们在这里单说旋转刀切割机的优势。

大包围旋转刀切割机生产厂家-济南星凯(推荐商家)由济南星凯机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南星凯机械设备有限公司(www.xingkaijixie.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为裁断机较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!