

10.4寸工业显示器品牌 10.4寸工业显示器 北京诺维世纪

产品名称	10.4寸工业显示器品牌 10.4寸工业显示器 北京诺维世纪
公司名称	北京诺维世纪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区阳坊镇工业南区极东双创社区四层 诺维工控
联系电话	13911818829

产品详情

工业显示器控制电路的注意事项

- 1、插拔接口接插件时，10.4寸工业显示器报价，要保持与液晶屏的接插件在同一水平和平行方向。
- 2、如果本产品长时间在有氧化或还原气体的空气中放置，或者在有试剂、溶剂、粘合剂、树脂等会产生这类气体的工作环境中使用，可能导致液晶模块被腐蚀、变色;请合理选择使用环境。
- 3、不要将附着保护膜的模块置于高温环境下，否则保护膜可能会粘在模块表面揭不下来，而影响外观。
- 4、操作中(包括从包装箱中拿出来时)禁止用力拉动背光灯导线，以免损坏导线。
- 5、建议操作者接触液晶模块时尽量穿戴防静电服，并配戴接地腕带。
- 6、液晶模块的外引线不允许接错，否则可能造成过流，过压等并对模块器件产生损坏。
- 7、模块使用接入电源及断开电源时，必须在正电源($5 \pm 0.25V$)稳定接入以后，才能输入信号电平。如在电源稳定前或断开后输入信号电平，有可能损坏模块的IC电路。
- 8、用力按压显示部位，会产生异常显示，应断开电源稍待片刻重新上电后即恢复正常。

工业显示器检修的常用方法

工业显示器在日常出现问题时我们往往会不知道怎么去解决，因为我们不知道工业显示器的原理以及检修方法和流程。工业显示器在很多人看来是一个比较复杂的仪器，特别是在出现问题时，大家可能更是无从下手，今天小编就为大家讲解一下关于工业显示器维修的常用方法。

测电流法 测量电流是维修工业显示器的基础方法之一。它主要用于测量晶体管和集成电路块的负载电流和工作电流，以此来检测集成电路、晶体管及其电源负载是否正常等等。只要所测得的晶体管或集成电路的负载电流正常，就可断定该电路的工作状态基本正常。反之，10.4寸工业显示器，如果其电流与正常值相比变化很大，那就说明该电路有问题，可以对症下药，进行重点检查。

工业显示器是什么？

工业显示器就是在工业场景下使用的显示器，因为工业环境下不同于普通的商业环境，10.4寸工业显示器多少钱，家用环境，它会有更多的粉尘、电磁干扰、震动等等。

如果将普通的智能工业显示器用于工业场景中使用，显示器的寿命会大大缩短，未出保质期就会故障连连，对于设备稳定性要求很高的工厂来说，这是不能容忍的。

所以，这就要求有这样一款智能工业显示器，它有很好的密封性能，防尘效果好；能够很好的屏蔽信号干扰，做到不被其他设备干扰，也不干扰其他设备工作；拥有很好的防震性能，；拥有一定的防水性能；超长待机时间；适用于多种触摸技术；高亮度显示；高分辨率显示；高温/低温环境等等。

10.4寸工业显示器品牌-10.4寸工业显示器-北京诺维世纪由北京诺维世纪科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京诺维世纪科技有限公司（www.nvipc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工控电脑产品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!