

龙门轻钢龙骨 钛美龙骨 轻钢龙骨批发

产品名称	龙门轻钢龙骨 钛美龙骨 轻钢龙骨批发
公司名称	东莞市钛美金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞横沥山厦工业区6栋
联系电话	13412238858

产品详情

轻钢龙骨隔墙具有重量轻、强度较高、耐火性好、通用性强且安装简易的特性，有适应防震、防尘、隔音、吸音、恒温等功效，同时还具有工期短、施工简便、不易变形等优点。那么我们在生活中常见的轻钢龙骨隔墙尺寸有：

- 1、做隔墙所常用的轻钢龙骨的规格一般有75mm、100mm的两种，这个规格是确定隔墙的墙体厚度的，长度一般为3m、4m。石膏板的规格厚度通常有9.5mm、12mm、15mm的，也有一些厚度在9.5mm以下的，但一般属于非标;长度有2400mm、3000mm，宽度多为1200mm的。
- 2、一般轻钢龙骨两边石膏板隔断做好加刮腻子厚度10 cm厚还有11 cm厚两种，一般龙骨厚7.5 cm、75型轻钢龙骨隔墙双面双层封板(1.20cm)厚度为9.90cm，做好油漆以后墙体厚度大于10cm。100型、150型轻钢龙骨隔墙墙体厚度以此类推。
- 3、轻钢龙骨的构造也不是一成不变，有时候在施工中还要加通贯横撑龙骨和加强龙骨;竖向龙骨间距要根据石膏板宽度而定，一般在石膏板板边、板中各放置一根，间距不大于600mm;当墙面装修层使用瓷砖等材料时，重量会增加，这时龙骨间距不能大于420mm;如果隔墙高度要，龙骨间距也要相应地缩小。

烤漆龙骨在现代的装饰装修中是非常常见的一种吊顶产品，烤漆吊顶龙骨在家居装修中起着重要的作用，但是大家知道什么烤漆吊顶龙骨好吗?下面就给大家介绍一下怎样识别烤漆龙骨吧！

生活中，我们所说的烤漆龙骨，即是指铁皮烤漆龙骨，铝合金龙骨也可以叫做铝合金烤漆龙骨，然而为了好区分，就省略了几个字，就像美式英语一样，简称了。所以烤漆龙骨则是指铁皮烤漆龙骨，铝合金烤漆龙骨则称铝合金龙骨。

外型上与铝合金龙骨十分相似，也是吊顶上常用的一种材料，其作用与铝合金龙骨是一样的，轻钢龙骨哪家好，也是为了美观，起一个支架作用。与之配套的是硅钙板和矿棉板等。两者谁更具有优势，很明显是铝合金龙骨，原因是铝合金龙骨经过处理，烤漆后不生锈，不脱色，不变色，耐侵蚀，耐腐，即使是用于室外的走廊的吊顶，也没有任何质量问题。而烤漆龙骨，烤漆龙骨相对铝合金工艺更为简单，但

对其制作的机器的要求却十分严格，同样是美观，支撑。作为吊顶材料，与之配套的是硅钙板。

龙骨是非常重要的一个部件，轻钢龙骨吊顶，很多的船体中都需要龙骨，房子里面也需要龙骨，这样才会结实不会倒塌。烤漆龙骨作为一种新型的吊顶装饰材料，现已被广泛应用于银行、宾馆、工厂、候机楼等领域。

烤漆龙骨是装修使用的板材之一，但是它也会出现脱胶的现象，对于这种现象的原因，下面让我们一起来了解一下，希望能对大家有所帮助。

一、砖缝清洁不够到位，存在灰尘

清缝是一件简单却消耗耐力的事情，一般情况下使用清缝锥清理缝隙，应立即用毛刷来回清理剩余缝隙灰尘，并用吸尘器清缝，然后从头到尾检查一遍。

原因：清缝不干净，灰尘存在于砖缝和之间，轻钢龙骨批发，导致瓷砖不能和之间充分黏合，从而产生脱胶现象。

二、填充不完整，有水进入

施工时胶嘴处需要按照瓷砖缝隙的大小来切割，这是因为当胶嘴出口宽度和缝宽一样时，挤压打出来的胶就可以和砖缝结合，可以避免多余浪费也可以避免量小而造成填充不饱满等现象。

原因：当胶不能完全填充到砖缝时，在使用刮板抹平，则会造成砖缝中间部位或者底部出现空隙，这个时候如果是在潮湿地带比如：厨房、卫生间等地方施工，大量水份流入瓷砖表面，日积月累很容易造成浸水而出现脱胶现象。缝隙中存在空洞，龙门轻钢龙骨，物料填充缝隙不饱满，以至于粘的不够牢固。

三、材料问题，材质较差

原因：有些厂家用的胶不好，使用后砖缝表面会出现变色现象，这是因为劣质胶采用的材料大多数是水泥混合物，本身虽然能防止水分的流入，但是颜料会随着空气中的氧气逐步被氧化，从而出现褪色现象，久而久之变色的表面会形成缺损和脱胶现象。

烤漆龙骨出现脱胶的现象，这并不是我们愿意看到的，所以我们在使用之前，一定要仔细的检查，防止出现质量问题。

龙门轻钢龙骨-钛美龙骨-轻钢龙骨批发由东莞市钛美金属材料有限公司提供。东莞市钛美金属材料有限公司（www.dglonggu.cn）为客户提供“轻钢龙骨,天花吊顶龙骨,隔墙龙骨,夹板,阻燃板,石膏板”等业务，公司拥有“钛美”等品牌。专注于装饰建材代理等行业，在广东 东莞 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：黄小姐。同时本公司（www.tmlgzs.cn）还是从事江苏龙骨厂家，江苏吊顶龙骨安装，江苏铝方通安装的厂家，欢迎来电咨询。