

# 破碎机 振业机械厂 反击式破碎机价格

产品名称	破碎机 振业机械厂 反击式破碎机价格
公司名称	青州市振业机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼街道马宋村
联系电话	18263640678

## 产品详情

履带式移动破碎站是在多年的移动式破碎站的研发和生产的经验基础上，为满足更高的用户需求，吸收国外先进的移动破碎技术开发完成的全液压履带式移动破碎站。该型设备突破了以往的电驱动模式，移动式破碎机价格，采用液压等无强电方式驱动和控制履带行走、设备安装和生产作业，能源利用效率更高。

锤式破碎机工作原理：其主要是靠冲击作用来破碎物料。锤式破碎机的电机带动转子在破碎腔内高速旋转，破碎机，物料自上部给料口给入破碎腔内，受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在转子下部，设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级通过筛板排出，反击式破碎机价格，大于筛孔尺寸的粗粒级阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨。

锤式破碎机主要是靠冲击来完成破碎物料作业的。锤式破碎机工作时，电机带动转子作高速旋转，物料均匀的进入破碎机腔中，高速回传的锤头冲击、剪切撕裂物料致物料被破碎，同时，物料自身的重力作用使物料从高速旋转的锤头冲向架体内挡板、筛条，大于筛孔尺寸的物料阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨，直到破碎至所需出料粒度最后通过筛板排出机外。

破碎机在工作中突然电流表角度增大，这就意味这破碎机出现了新的状况，锤式破碎机哪家好，一般而言，这种现象的发生主要是由于进料口进入了大块的物料或者是超负荷工作而引起的。应及时停机处理，如果长时间的超负荷运转和大块物料的破碎就会大致电机被烧坏，在成更大的损失，所以遇到此种情况，停机维修成为了刻不容缓的工作。

工作人员在破碎机工作过程中要时刻注意电流表指针的正常运转。在生产过程中，还会遇到轴承温度过高的情况，很多用户在遇到此种情况时通常是不知所措。这个情况发生的原因主要可能原因是润滑系统的不完善，仔细检查润滑油的质量和粘度及多少。润滑油添加的量为轴承座容积的50%左右即可。用

一定的技术办法对轴承进行降温，如及时清理轴承的干净程度和磨损度。

破碎机-振业机械厂-反击式破碎机价格由青州市振业机械厂提供。青州市振业机械厂（[www.qzszyjx.com](http://www.qzszyjx.com)）为客户提供“洗砂机，制砂机，破碎机，制砂生产线”等业务，公司拥有“振业机械”等品牌。专注于清洗、清理设备等行业，在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。