

# 舟山铜蚀刻加工挂件 京徽五金 铜蚀刻加工挂件加工厂家

产品名称	舟山铜蚀刻加工挂件 京徽五金 铜蚀刻加工挂件加工厂家
公司名称	东莞市京徽五金工艺品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东坑镇初坑新水塘25号
联系电话	13556709480

## 产品详情

东莞市京徽五金工艺品有限公司是一家以书签、铜挂饰、圣诞饰品、首饰配件、鞋花、包包配件、服装配件、钟表配件等产品专业生产加工的公司。

激光光刻法，激光光刻技术在化学蚀刻领域中的应用已久，只是用于普通金属蚀刻的防蚀层制作，是最近十年逐渐普及。这一方法是采用喷涂的方法，铜蚀刻加工挂件加工厂家，将防蚀材料涂覆在金属表面，然后再用激光光刻机将需要蚀刻的图文部分的防蚀层光刻去除，铜蚀刻加工挂件加工厂，暴露出基体金属，铜蚀刻加工挂件厂，这一方法对平整工件表面的阴图文蚀刻具有较大优势。

东莞市京徽五金工艺品有限公司是一家以书签、铜挂饰、圣诞饰品、首饰配件、鞋花、包包配件、服装配件、钟表配件等产品专业生产加工的公司。

在不锈钢蚀刻加工的整个工艺流程中，水洗是采用多的一道工序，舟山铜蚀刻加工挂件，在蚀刻的全过程中是决定品质的重要因素。水洗是为了将附着在工件表面的碱性或酸性液膜代之以清水膜，使工件表面清洁。当工件从一个工序转移到下一个过程时，才不会将前一个工序的溶液带到下一个工序中。

东莞市京徽五金工艺品有限公司是一家以书签、铜挂饰、圣诞饰品、首饰配件、鞋花、包包配件、服装配件、钟表配件等产品专业生产加工的公司。

不锈钢蚀刻网孔偏小的原因是什么？

蚀刻的时间：蚀刻的时间太短，可能导致蚀刻不穿孔，网孔偏小，需要技师调整蚀刻时间；

曝光精度：如果曝光不准确，网孔会随着曝光大小而变大或变小。

舟山铜蚀刻加工挂件-京徽五金-铜蚀刻加工挂件加工厂家由东莞市京徽五金工艺品有限公司提供。东莞市京徽五金工艺品有限公司（[www.jinghuiwj.com](http://www.jinghuiwj.com)）为客户提供“书签,铜挂饰,圣诞饰品,首饰配件”等业务，公司拥有“京徽五金”等品牌。专注于工艺礼品项目合作等行业，在广东 东莞 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：于先生。