

## 磁力泵价格 昆山隆恩特环保 扬州磁力泵

产品名称	磁力泵价格 昆山隆恩特环保 扬州磁力泵
公司名称	昆山隆恩特环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市开发区盛希路198号
联系电话	18914988597

### 产品详情

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，帮助我们的客户实现产品的优化，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

**泵选型原则** 使所选泵的型式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度等工艺参数的要求，最重要的是确定电压，最高扬程，以及在扬程多高的时候达到多少流量。详情请参考扬程-流量曲线图。必须满足介质特性的要求对输送易燃、易爆有毒或贵重介质的泵，要求轴封可靠或采用无泄漏泵，如磁力驱动泵（无轴封，采用隔离式磁力间接驱动）。对输送腐蚀性介质的泵，要求对流部件采用耐腐蚀性材料，如氟塑料耐腐蚀泵。对输送含固体颗粒介质的泵，要求对流部件采用耐磨材料，必要时轴封用采用清洁液体冲洗。机械方面要求可靠性高、噪声低、振动小。正确计算泵采购的投入成本，对泵生产厂家进行考察，要求其设备质量好，售后服务好，备件能及时供应。

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，帮助我们的客户实现产品的优化，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

#### 注意事项

##### 防止颗粒进入

不允许有铁磁杂质、颗粒进入磁力传动器和轴承摩擦副。输送易结晶或沉淀的介质后要及时冲洗(停泵后向泵腔内灌注清水，运转1min后排放干净)，以保障滑动轴承的使用寿命。输送含有固体颗粒的介质时，磁力泵价格，应在泵流管入口处过滤。

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，磁力泵报价，帮助我们的客户实现产品的优化，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

## 设备漏气堵塞引起流量不足

产生原因：影响磁力泵流量不足多是吸管漏气、底阀漏气；进水口堵塞；底阀入水尝试不足；磁力泵转速太低；密封环或叶轮磨损过大；吸水高度超标等。

处理方法：检查吸水管与底阀，磁力泵厂，堵住漏气源；清理进水口处的淤泥或堵塞物；底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍，扬州磁力泵，加大底阀入水深度；检查电源电压，提高磁力泵转速，更换密封环或叶轮；降低耐酸碱磁力泵的安装位置，或更换高扬程水泵。

磁力泵价格-昆山隆恩特环保-扬州磁力泵由昆山隆恩特环保科技有限公司提供。昆山隆恩特环保科技有限公司（[www.rontpump.com](http://www.rontpump.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！