

维修西门子触摸屏TP1500通电进不去系统界面故障维修电话

产品名称	维修西门子触摸屏TP1500通电进不去系统界面故障维修电话
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	西门子:开机无显示维修 TP1500:通电显示白屏维修 上海:开机卡机,死机维修
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

维修西门子触摸屏TP1500通电进不去系统界面故障维修电话

西门子屏TP1500进不去系统故障：在西门子触摸屏维修时要注意功率部件上存在明显烧毁痕迹的不得将西门子变频器直接上电。完成对于西门子变频器的初步测量后，然后在对西门子变频器进行上电测量，（1）上电检测西门子变频器上的数码管显示的是F231故障时，故障原因可能是西门子变频器的电源驱动板或是主控板存在问题，西门子变频器维修时需要跟换电源驱动板或是主控板来进行测试。（2）在西门子变频器上电后如面板无显示或是面板下的指示灯不亮，故障原因是西门子变频器的整流供电部分存在问题。

西门子屏TP1500其他故障修复包括：黑屏，白屏，花屏，蓝屏，死机，触摸不灵，按键无反应，自检通不过维修，与人机面板通讯不上，触摸屏显示#号，通讯不上，触摸失效，按键面板坏，液晶屏损坏，无显示，进不了系统，无法进入用户中心，运行一段时间不好用，开机一会屏卡死，开不了机，进水，进油，控制屏坏，开机屏幕暗淡等等故障快速修复。

一台触摸屏不能工作，触摸任何部位都无响应。

[故障分析处理]

首先检查各接线接口是否出现松动，然后检查串口及中断号是否有冲突，若有冲突，应调整资源，避开冲突。再检查触摸屏表面是否出现裂缝，如有裂缝应及时更换。还需要检查触摸屏表面是否有尘垢，若有，用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常，正常时，指示灯为绿色，并且闪烁。

如果上面的部分均正常，可用替换法检查触摸屏，先替换控制盒，再替换触摸屏，*替换主机。

如果是表面声波触摸屏可进行如下检修：

可能是触摸屏的连线中,其中一个连接主机键盘口的连线(从键盘口取5伏触摸屏工作电压)没有连接,请检查连线。可能是触摸屏的驱动程序安装过程中所选择的串口号和触摸屏实际连接的的串口号没有对应起来,请卸载驱动重新安装。可能是主机为国产原装机,所装的操作系统为OEM版本,被厂家调整过,造成串口通讯的非标准性,与触摸屏驱动不兼容,如果可行 请格式化硬盘,安装系统后驱动触摸屏。主机中是否有设备与串口资源冲突检查各硬件设备并调整.例如某些网卡安装后默认的IRQ为3,与COM2的IRQ冲突,此时应将网卡的IRQ改用空闲未用的IRQ。