

双能泵业 黑龙江农田灌溉HW型混流泵价格

产品名称	双能泵业 黑龙江农田灌溉HW型混流泵价格
公司名称	河北双能泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市水泵工业区
联系电话	18333288866

产品详情

HW型泵主要由泵盖、叶轮、泵体、泵轴、轴套及轴承体(口径 350MM)或轴承架(口径 400mm)等主要零件构成

泵盖分别与泵体和进水管相接。泵盖平面与叶轮平面之间应有适当间隙。

轴封装置由填料、填料压盖、填料环和泵体上的填料函组成(150HW和200HW型泵无填料环)其作用是防止空气吸入泵内和防止水从泵内过多地沿轴流出。轴套用以保护泵轴。磨损后可及时更换。

更多了解，欢迎咨询双能泵业。

HW型混流泵总流量缺乏产生原因：危害水泵总流量缺乏多是吸水管漏气、底阀漏气；进水管堵塞；底阀入水深层缺乏；水泵转速比太低；密封圈或离心叶轮损坏过大；吸水高宽比超标准等。解决方案：查询HW型混流泵吸水管与底阀，塞住漏气源；梳理HW型混流泵进水管处的污泥或堵塞物；底阀入水深层必须超过进水口直径的1.5倍，增加底阀入水深层；查询开关电源工作电压，提升水泵转速比，替换成密封圈或离心叶轮等。

HW型混流泵输出功率耗费过大产生原因：水泵转速比太高；水泵主轴坎坷或水泵主轴与电机主轴不一样心或不平行面；采用水泵扬程不适合；水泵吸进泥沙或者有阻塞物；电机滚珠轴承毁坏等。解决方案：查询电源电路工作电压，降低水泵转速比；改正水泵主轴或调节水泵与电机的相对性方向；采用适合水泵扬程的水泵；梳理泥沙或阻塞物；替换成电机的滚珠轴承。双能泵业厂专业生产制造HW型混流泵，型号规格齐备，质量承诺，热烈欢迎拨电话咨询购买。