

# 潜水深井泵 中蓝泵业 深井泵

产品名称	潜水深井泵 中蓝泵业 深井泵
公司名称	天津中蓝泵业有限责任公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区津南经济开发区（东区）中兴道15号
联系电话	13920118357

## 产品详情

天津中蓝泵业有限责任公司主要研发生产潜水轴流、混流泵;矿用潜水泵、普通井用潜水泵、潜水排污泵、超级深井潜水泵、高温地热潜水泵;无阻塞旋壳泵;大流量自吸泵等(上述产品均有不锈钢304-316L等材质可选择),部分产品备有现货,如:常用的井泵系列,常年备有大量现货供应。

深井泵的保养:

- (1)深井泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。
- (2)深井泵在工作第1个月内,经100小时更换润滑油,螺杆泵以后每个500小时,换油一次。
- (3)经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。
- (3)定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。
- (4)深井泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保管。
- (5)深井泵在寒冬季节使用时,停车后,不锈钢深井泵,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。

天津中蓝泵业有限责任公司主要研发生产潜水轴流、混流泵;矿用潜水泵、普通井用潜水泵、潜水排污泵

、超级深井潜水泵、高温地热潜水泵;无阻塞旋壳泵;大流量自吸泵等(上述产品均有不锈钢304-316L等材质可选择),部分产品备有现货,如:常用的井泵系列,常年备有大量现货供应。

深井泵机组大修,是一项有计划的管理工作,通过大修恢复机组的技术情况。

机组的损坏一是事故损坏,发生的几率很小。二是正常性损坏,深井泵,如运行的摩擦磨损、汽蚀损坏、泥沙磨损、各种干扰引起的振动、交流应力的作用和腐蚀、电气绝缘老化等,或零部件严重磨损、损坏,导致机组性能及技术经济指标严重下降而必须进行整机解体,重复修复、更换、调整并进行部分改造。

天津中蓝泵业有限责任公司主要研发生产潜水轴流、混流泵;矿用潜水泵、普通井用潜水泵、潜水排污泵、超级深井潜水泵、高温地热潜水泵;无阻塞旋壳泵;大流量自吸泵等(上述产品均有不锈钢304-316L等材质可选择),部分产品备有现货,如:常用的井泵系列,井用深井泵,常年备有大量现货供应。

深井泵掉掉井原因:

由于管理不善造成。

这类掉泵事故多发生在泵的管理制度不健全、无人看管或者让无泵常识的人看管的情况下。这往往是泵运行中已经出现小故障却没有停机排除,深井泵带病运行导致。

由于安装技术造成失误。

深井泵安装时一项技术性较强的机械安装,如果按照人员都泵的性能、构造不熟悉,或者不按错做规程进行安装,都会造成掉泵事故。这多表现为因泵的部件装配部合适,或因操作不当,起吊件失灵或突然断折,将部件或者整体掉进井中。

潜水深井泵-中蓝泵业(在线咨询)-深井泵由天津中蓝泵业有限责任公司提供。天津中蓝泵业有限责任公司(zhonglantj.com)在污水泵、杂质泵这一领域倾注了无限的热忱和热情,中蓝泵业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:张经理。