

防水补漏公司嘉定区专业维修卫生间漏水屋面防水

产品名称	防水补漏公司嘉定区专业维修卫生间漏水屋面防水
公司名称	上海豫华防水工程有限公司
价格	14.00/平方米
规格参数	品牌:豫华 服务:免费上门测量 名称:防水补漏
公司地址	上海市奉贤区金大公路8139号1幢1965室
联系电话	13764191076

产品详情

防水补漏公司嘉定区专业维修卫生间漏水屋面防水

一、季节性施工技术措施

1. 为了保证工程质量，使业主满意，针对季节性气候安排施工尤为重要，在施工时特别要注意天气预报及时了解气象动态，做好防雨物质准备工作。
2. 基层处理时，每仓打凿过程中，必须做好防雨措施，采用防水雨布遮盖措施，防止下雨而渗漏防止施工过程中雨水渗漏至住户室内。

回填施工

1. 装入垃圾袋的碎石采用人工铺摊，并随时耙平。
2. 回填要表面平整，大的碎石人工打碎，基础平整。
3. 采用人工夯实的方法对墙根部或管道及易碰撞部位加强保护。
4. 回填完成后应拉线或用靠尺检查，标高和平整度、超高处用铁锹铲平，低洼处应及时补平修复。

挡水墙施工

1. 为防止隔壁住户屋面防水保温层的水渗到维修住户，人工打凿一条槽用混凝土浇筑挡水墙，浇筑的挡水墙高出原平层10公分，隔断住户之间的保温水层，与雨水互通流进来。
2. 浇筑的混凝土墙根部涂刷水不漏（高弹性防水js），涂刷2遍挡水墙壁。

3. 防水层丙纶布施工时接头粘接到墙上口，达到双成保险、滴水不渗。

幕墙压顶铝塑板拼缝建筑胶老化出现裂缝遇下雨天就会渗水问题，我们将采取同穹顶屋面渗水处理的方法，铲除幕墙铝塑板压顶拼缝建筑密封胶清理干净并检查密封条是否也有老化情况，建筑密封条如有老化一并清理干净，重新嵌入密封条，并在密封条外满打结构胶，建筑密封胶铲除修复总长169米缝宽2公分

穹顶屋面原6个铁制暗埋式落水引流管已经腐烂问题，我们将把原有落水口凿开，重新做雨水口，利用原预留的落水管重新排软性落水管，并在雨水口四周重新做防水，让雨水无法从管壁外侧渗入进去，从而解决梁侧渗水问题