

西门子触摸屏MP277/377开机显示黑屏故障维修

产品名称	西门子触摸屏MP277/377开机显示黑屏故障维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	西门子维修:无显示维修 MP377:MP277维修 上海浙江江苏:通讯连接不上维修
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

西门子触摸屏MP277/377开机显示黑屏故障维修

西门子MP277触摸面板维修，MP277显示白屏维修，MP277显示进不去系统维修，MP277上电显示白屏维修，MP277通电进不去操作系统维修。MP277黑屏无显示维修，MP270按键失灵维修，MP277进不了系统维修，MP370通讯不上显示#号维修，MP377黑屏无显示维修，MP377按键失灵维修，MP277进不了系统维修，MP377通讯不上显示#号维修，MP277黑屏无显示维修，MP377按键失灵维修，MP277进不了系统维修，MP377通讯不上显示#号维修。

维修西门子触摸屏，可解决的问题包括西门子触摸屏不可正常开机\花屏\白屏\黑屏\不能触摸\触摸反应慢\解密\编程等等\特别是对西门子触摸屏触摸镜片的损坏以及液晶屏的损坏,公司多种型号都有配件。

西门子触摸屏维修解决，专业修理西门子触摸屏维修，西门子工控触摸屏维修，西门子工业触摸屏维修，可快速修复，黑屏，白屏，花屏，触摸无反应，屏幕无显示，无法操作，按键无反应，通讯不上，进不了系统等等，公司拥有先进、尖端的检测仪器及专业维修技师，如示波器、逻辑分析仪、集成电路在线测试仪、负载试验装备等，实现无图纸化芯片级维修，修复率达95%以上，近年来已修复了数千台各种型号的西门子设备。

1、西门子TP系列触摸屏常见故障现象

- (1) 黑屏、花屏、白屏
- (2) 液晶屏老化所致，高压低，灯管老化
- (3) 液晶屏无显示，亮度看不清楚
- (4) 液晶屏显示竖条、显示横条

- (5) 通讯连接故障
- (6) 启动引导一半不动
- (7) 开机不能进入用户画面
- (8) 触摸屏玻璃破损
- (9) 更换触摸屏
- (10) 触摸偏移
- (11) 触摸屏不能触摸，或者一半可以触摸另一半不能触摸
- (12) 触摸屏不能校准
- (13) 触摸屏无背光

2、西门子OP系列操作面板常见故障现象

- (8) 玻璃破损
- (9) 更换液晶屏 -
- (10) 按键损坏、按键不灵
- (11) 通电无反应
- (12) 无背光

3、西门子MP系列多功能面板常见故障现象