

# 无锡仿烫金印花 承鹏压花厂生产厂家 仿烫金印花厂家

产品名称	无锡仿烫金印花 承鹏压花厂生产厂家 仿烫金印花厂家
公司名称	句容市郭庄镇承鹏压花厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市郭庄镇虬北村原小学内
联系电话	15380235427

## 产品详情

### 油墨印花工艺

主要针对风衣，尼龙，皮革，塑料，羽绒面料等，布纹密的面料。优点，色泽鲜艳细腻，牢固度特别好，产品容易干燥，细节表达精密，也是属于覆盖印。缺点：生产过程中气味难闻，所使用溶剂容易挥发。粗纹面料不宜采用油墨印。网板精度高。

采用热固油墨印制的需通过高温才能干燥，仿烫金印花加工，否则就算是放 1 个月都不会干。

### 油墨印花工艺

主要针对风衣，尼龙，皮革，塑料，羽绒面料等，布纹密的面料。优点，色泽鲜艳细腻，牢固度特别好，产品容易干燥，仿烫金印花定制，细节表达精密，也是属于覆盖印。缺点：生产过程中气味难闻，所使用溶剂容易挥发。粗纹面料不宜采用油墨印。网板精度高。

采用热固油墨印制的需通过高温才能干燥，无锡仿烫金印花，否则就算是放 1 个月都不会干。

### 喷墨印花的过程中怎么防止漏墨呢？

与传统印花相比，数码喷墨印花具有生产过程灵活性高、重现性好、精度高、适应小批量快交货的营销体制、符合清洁性生产要求和可远程订货的优点，这些优点使得数码喷射印花成为重点研究对象。

那么喷墨印花过程中如何注意墨盒维护及防止漏墨呢？

不要让墨盒长时间暴露在空气中，以免打印头干涸堵塞。不要在灰尘较多的环境下拆卸墨盒，安装新墨盒时必须清洗一次打印头，不能用手触摸墨水盒出口处，以防杂质混入墨水盒。由于墨水具有导电性，若漏洒在电路板上应使用无水乙醇擦净、凉干后再通电，否则有可能损坏电路元器件；不要摔撞墨盒，以防泄漏墨水。漏墨是喷墨打印的常见故障，也是喷墨印花中要时刻注意的问题。产生漏墨的主要原因有：

使用灌装墨水，把机器供墨系统的智能芯片屏蔽掉，使其不能对墨水的使用情况进行有效监控。使芯片反馈的信息不完整，不能有效指导用户用墨，产生漏墨现象。

因墨盒内总会存有一部分空气，由于气孔的存在，气压保持正常。用灌墨方式往墨盒内充墨过多，破坏了打印机喷头内的压力及墨盒的气密性，使气压调节功能失灵，墨盒内温度就会升高，使内部压力大于外界大气压，墨水从打印头中喷射出去，造成漏墨现象。

墨水质量不合要求，仿烫金印花厂家，使用一段时间后发生变质，产生大大小小的颗粒，不仅腐蚀打印头，而且造成喷头堵塞、不出墨。在机器强烈震动时，产生漏墨现象。

充墨时，破坏了气孔的大小，改变了气孔尺寸。机器运转速度加快时，使墨水从喷头内甩出，造成漏墨现象。总之，漏墨的故障主要是由使用灌装和劣质墨水造成的。它不仅对供墨系统、打印喷头、机器设备有严重损害，而且墨水的色域小，颜色不纯，容易产生色偏，无法保证图像质量。

## 印花胶浆的使用特点与注意事项

印花胶浆/透明打底浆/白胶浆：制衣行业发展迅速，以其独特的效果与较低的成本，在印花行业中经久不衰。其特点主要体现在以下几方面：

一、适用范围广，可用于棉布、TC布、混纺布、以及箱包布、牛仔布、防水尼龙布等材料上印花。

二、水性材料盖色力强，上色效果佳，可在深底布强物上轻松体现绚丽色彩。

三、手感柔软，弹性佳，印刷图案光滑、平整等。

四、牢固性好，不易脱落。防水尼龙胶浆在加入适量催化剂后，可作牛仔布、防水尼龙布印花，达到耐洗、耐石磨洗之极佳效果。

五、使用印花胶浆/透明打底浆/白胶浆投资少，成本低，市场广阔，具有较大的必展潜力。

当然，要做好印花胶浆/透明打底浆/白胶浆，首先必需了解相关的印花材料。

无锡仿烫金印花-承鹏压花厂生产厂家-仿烫金印花厂家由句容市郭庄镇承鹏压花厂提供。句容市郭庄镇承鹏压花厂（[www.cpyhc.cn](http://www.cpyhc.cn)）为客户提供“水浆印花,仿拔印花,厚板印花,仿烫金印花,仿烫银印花”等业务，公司拥有“承鹏”等品牌。专注于其它等行业，在江苏镇江

有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。