

不锈钢地漏 家用不锈钢地漏 标玛特卫浴

产品名称	不锈钢地漏 家用不锈钢地漏 标玛特卫浴
公司名称	台州市标玛特卫浴科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市路桥区蓬街镇金华村工业区
联系电话	13736213258

产品详情

地漏选购4看

1、看看材料

- (1)锌合金地漏:耐腐蚀性低，使用寿命短
- (2)不锈钢地漏:使用寿命长，与瓷砖不兼容。
- (3)全铜地漏:两者都不错，单个价格昂贵。

2、看排水速度

排水速度快，质量一般较好。此外，如果在排水较大的地方，如淋浴区和洗衣机阳台，水流太慢，生活用水就会溢出，使家庭变得肮脏、凌乱和难闻。

3、看防堵塞

排水中不可避免地会有各种杂物，例如卫生间的地漏会混入头发，所以在购买时要注意头发等杂物是否会被拦截，滤芯是否能清洗干净。

4.看看除臭和防虫效果

地漏最重要的是防止气味和昆虫，否则它将失去意义。房子里到处都是气味。迄今为止，防臭地漏有两种形式:水封防臭和自密封防臭。

Pinco最后建议，尽管地漏很小，但它们与整个厨房和浴室的空气环境有关。为避免恶臭堵塞和排水缓慢

的问题，建议装修前选择除臭地漏。如果你觉得家里的地漏坏了，你必须及时更换，否则拖得越久，问题就越大。

卫生间地漏反味解决方法

解决方案1:检查下水道是否通畅，是否有异物影响排水。如果有堵塞，先疏通下水道。如果下水道没有堵塞但又有异味，不锈钢地漏厂家，可以利用水封的原理，用一个薄塑料袋装清水，袋口密封严密，家用不锈钢地漏，袋口紧紧覆盖在下水道口上，起到密封异味的作用。另外，下水道口的碗状储水结构中同时保持清水，可以更有效地防止异味。

厕所地漏气味逆转的第二个解决方案是下水道气味逆转的大部分原因是厕所气味逆转，这可能是由地漏引起的。一些地漏还存在污水溢出和臭虫滋生等问题。可能是地漏本身的除臭效果不是很好，所以你可以去商店买一个除臭效果好的，所以下水道的味道很难上来。

解决卫生间地漏异味问题的第三种方法是用湿毛巾或废气塑料袋盖住地漏口，防止地漏异味和细菌在室内扩散。或者你可以找到一个质量更好的塑料袋，不锈钢地漏厂，装满水，紧紧地系紧，放在地漏上，用的时候拿掉，不用的时候塞住，或者你可以去五金店买一个橡皮塞，不用的时候塞住。

洗衣机专用地漏应为气密地漏，尽可能直接排水

由于无水密封地漏的水流方向是直通的，所以排水非常顺畅。现在许多洗衣机都有自己的泵，瞬时排量非常大。如果地漏的排水速度不能满足要求，就会发生溢流。因此，直接排水的气密地漏更适合用作洗衣机的排水地漏，特别是排水特别顺畅的“邦格”和“V”硅胶喷嘴地漏芯，更适合用作洗衣机的排水地漏。另外，选择洗衣机地漏时，应注意上盖板的连接件，锥形喷嘴的排水效果更好。

改性污水横管上应安装“V”型硅胶喷嘴气密地漏。

首先，尽量不要在地面上改装水平管道。许多人未经允许就更换管道，因为不可能更换地板下的管道。他们把水平管道埋在自己家的地上。启动脸盆没关系，但尽量不要在改装后的水平管道上更换地漏。在这种埋置的水平管道中安装淋浴地漏的缺点已经在几个地方得到证明，不锈钢地漏，并且在淋浴期间排水受到极大阻碍。

这样安装的地漏很浅。深水地漏不能安装在末端弯管上。通常，它安装有空气密封和直通地漏。如果安装了带空气密封的地漏，尽量使用“邦格”和“V”硅胶喷嘴，因为没有人能保证以下部件不会脱落。带有空气密封的地漏部分一旦脱落，带有“梆梆”的地漏带有“V”形微型硅胶喷嘴的地漏很可能会卡在横管中。这不像一些可以通过任何方式取出的直排水管(有些下面有存水弯或检查口)。带有“梆梆”的地漏“V”微型硅胶喷嘴柔软，被水冲走，不会造成管道堵塞。

不锈钢地漏-家用不锈钢地漏-标玛特卫浴(优质商家)由台州市标玛特卫浴科技有限公司提供。台州市标玛特卫浴科技有限公司(www.bumate.com)是从事“不锈钢下水器，全铜下水器，不锈钢地漏，铜地漏，手工定制地漏，”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李小姐。