

防臭全铜地漏 台州标玛特 全铜地漏

产品名称	防臭全铜地漏 台州标玛特 全铜地漏
公司名称	台州市标玛特卫浴科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市路桥区蓬街镇金华村工业区
联系电话	13736213258

产品详情

地漏的功能

我相信许多人都知道它是用来排水的。事实上，全铜地漏，这只是地漏的功能之一。一个好的地漏应该至少有四个功能:一是排水，二是防止气味的返回，三是防止水的返回，四是防止细菌，此外，全铜地漏，它还应该有防止虫子和干燥的功能。

以下是《排水建筑规范》第18章、地漏G2仿原创40和国家标准《地漏》(GB/T27710-2011)对地漏功能及如何判断地漏好坏的规范要求。地漏的主要功能是:防臭、防堵、防蟑螂、抗病毒、防回水和防干燥(主要指水封地漏)。地漏的质量主要从四个角度考察:排水速度、除臭效果、易清洗性和耐久性，无机械原理。

地漏堵的原因

1.杂物:家庭地漏堵塞主要是由于一些残渣和垃圾掏空造成的，导致污水无法清除。厨房地漏堵塞的原因是洗碗碟时厨房水槽的残留物不干净。卫生间地漏的堵塞主要是由头发堵塞造成的。因此，在日常生活中，地漏表面的杂物必须清除。2.主管道:连接到地漏的外墙的主管道被堵塞，这就阻止了水从你家排出。你需要问问楼上楼下的邻居是否有类似的地漏堵塞。如果有任何堵塞，这意味着外面的主管道出了问题。3.建筑材料:如果地漏盖没有丢失，全铜地漏品牌，并且通常覆盖在地漏开口上，那么以前盖房子时，建筑材料很可能会掉入管道中，堵塞是由于没有及时清理造成的。

不要购买低等级地漏作为装饰。地漏的选择非常重要。与其他材料不同，如果不合适，您也可以将其移除并更换。因为地漏固定在地面上，拆卸和更换它们非常麻烦。许多人在家庭装修上花了很多钱，但是

买一个地漏要花十多美元。一般来说，一个更好的地漏要花50多美元。采用优质材料安装地漏是为了解决排水不畅或将来有异味的问题，也可以通过更换地漏芯来解决。但是如果我买了一个较低等级的地漏，特别是小口径的地漏(图5)，就不可能更换核心，我必须重新安装地漏。

这种小排水口地漏也很弱，材料很薄，完全没有除臭，尤其是任何排水芯都不能插入。然而，再次更换地漏非常麻烦。旧地漏应拆除，并重新防水。因此，在装修和购买地漏时，不要购买低级地漏，尤其是带有小排水管的地漏。

防臭全铜地漏-台州标玛特-全铜地漏由台州市标玛特卫浴科技有限公司提供。台州市标玛特卫浴科技有限公司(www.bumate.com)在水暖五金这一领域倾注了无限的热忱和热情，标玛特卫浴一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李小姐。