

电镀银板价格 江门电镀银板 东莞白鹿有色金属公司

产品名称	电镀银板价格 江门电镀银板 东莞白鹿有色金属公司
公司名称	东莞市白鹿有色金属有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区宏远路11号宏蓝途众创园B203室
联系电话	18666859415

产品详情

原因:镀层蜕变的原因十分复杂，电镀银板价格，涉及到出售、方案、收购、中转、IQC、组装、贮存环境、贮存办法、包装物选用、包装办法以及作业流程与办理。

1、电镀工艺不当！

由于电镀工艺未到达规则之要求而引起的磷、铜被氧化呈暗黑点的现象！注意是黑点！不是变色！详细细节如下：

- a、镀银前外表清洗不干净；
- b、配方或操作工艺不规范；
- c、在烘烤过程中有杂物沾上；
- d、镀层太薄。

电镀金要求：金层表面镜面亮光，颜色丰厚，电镀银板厂，抗变色才能和抗化学腐蚀才能强，适当的硬度，耐磨性和杰出的变形才能，江门电镀银板，工业电镀的使用主要是作为电触摸材料，电镀银板公司，金得到广泛的使用。

电镀金的功能特点：1、高导电性；

2、那腐蚀、耐磨性；

3、抗变色性；

- 4、杰出的焊接功能；
- 5、很好的延展性；
- 6、很好的反射功能红外线；
- 7、低触摸电阻。

凡铜镀银，磷铜镀银包含铁基材镀银之产品，假如处置不当的话，从电镀之日算起，存放大约50天今后就会呈现外表蜕变之现象!所表现的特征和产生的原因以及预防措施如下：

预防措施：1、方案部下达生产方案时应考虑50天以内的周转用量。

2、质量部（IQC）要树立一套镀银产品来料检测规范，要要点检测镀层厚度，颜色偏差，色牢度测验或耐盐雾测验等，事先要与供应商签定能保证镀银产品质量要求的相关测验项目，配足测验仪器，不定时地对来料进行测验查验。不符规范的坚决不放行！

电镀银板价格-江门电镀银板-东莞白鹿有色金属公司由东莞市白鹿有色金属有限公司提供。东莞市白鹿有色金属有限公司（dgbailu.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的铜及铜锭等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领白鹿有色金属和您携手步入辉煌，共创美好未来！