

中频透热炉 同兴电炉 洛阳中频透热炉

产品名称	中频透热炉 同兴电炉 洛阳中频透热炉
公司名称	襄阳同兴电炉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄城区麒麟工业园（注册地址）
联系电话	13886285619

产品详情

中频炉炉衬材料筑炉时操作工人检查自己的口袋，把容易遗落的东西掏出来，特别是金属物件掏的干干净净。有的现场经常出现钥匙不见了，从头翻到尾整个炉衬需要重新打结。如果是用铁坩埚的可以钻孔2毫米，均匀布满坩埚侧壁，主要是为了烘炉要求，预先用胶布先贴起来防止捣打时漏进来。有中频透热炉需求的朋友可以联系我们，我们将竭诚为您服务

引出线之间短路或接不锈钢电极的引出线对地短路，引起误报警。

由于筑炉时不小心捣打损坏绝热材料，使得不锈钢电极与炉衬硅砂直接接触，中频透热炉，引起误报警。

值得注意的是，误报警的情况与正常的报警还是有区别的，误报警时电流会持续很大，随着铁液温度升高电流波动也更加明显。但若是排除了误报警的可能，则就可以确定中频炉已经漏炉，这时就必须即刻停炉。

中频透热感应器线圈通常是通水的，而它所产生的热量主要用水冷带走。所以有足够的水流量和水压，洛阳中频透热炉，才能保证中频加热感应器的铜管流过必要的水量。因此，冷却水的工作压力应不低于0.2~0.3MPa，进水温度小于35℃，出水温度小于55℃。如果水压不够，就会造成中频加热感应器线圈气化，发热。如不及及时发现，铜管就会po裂，中频透热炉供应商，水外溢。而感应器又处于高温工作情况下，求购中频透热炉，此时，很可能会发生*屏蔽的关键字*，所以，感应冷却水极为重要