

## Saeco喜客咖啡机上门清洗多少钱 恒兴电器设备维修

产品名称	Saeco喜客咖啡机上门清洗多少钱 恒兴电器设备维修
公司名称	恒兴（北京）电器设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西四环中路19号1号楼2层-029（注册地址）
联系电话	13522195790

## 产品详情

喷嘴蒸汽棒半天都不出气是怎么回事？

分析：

这很可能是因为蒸汽棒喷头上小孔被脏东西给堵住了！也许，您真应该重视下咖啡机的清洁保养工作哦！

处理小贴士：

用适用的小扳手将喷嘴蒸汽棒的喷头拆拧下来。使用专业的清洁药粉，浸泡拆下来的喷头。一般情况下，堵在喷头孔内的脏污都能通过这种方法被清理干净。可如果不能通过这种方法有效排除故障，就要咨询专业的技术人员了！

恒兴电器专业致力于咖啡机维修等行业技术服务，恒兴电器竭诚为您服务！

出品咖啡不够热

分析：

通常发生此类情况的原因有以下几种

1. 咖啡粉研磨过粗或者填压的不够力度，导致热水通过滤网的速度过快；

2. 咖啡把手用完没有锁在机头上，把手的温度过低；
3. 没有温杯；
4. 咖啡机的加热管故障。

处理小贴士：

首先排除由于操作不当引起的出品咖啡不够热的现象。如果怀疑是咖啡机加热管有故障，Saeco喜客咖啡机上门清洗多少钱，应该先咨询专业技术人员，切勿冒然自行。

另外，咖啡机如果出现一加热就跳闸的情况，也可能是加热管发生故障。

如需了解更多咖啡机维修的相关信息，Saeco喜客咖啡机上门清洗价格，欢迎关注恒兴电器网站或拨打图片上的电话询！

### 咖啡机的蒸煮头出水量少或出水不顺畅

原因及处理：

长期不清洗咖啡机或清洗不够彻底会出现这种情况，Saeco喜客咖啡机上门清洗，可将蒸煮头上的虑网卸下来清洗干净，再重新安装即可。

检查水位线看是否缺水，没有水位线可直接关机重启使其充分补水。

在萃取咖啡时旁边有咖啡液溢出。

原因及处理：

在挂手柄之前，手柄口及手柄耳朵上的粉渣没擦拭干净。将手柄冲洗干净，Saeco喜客咖啡机上门清洗费用，再装咖啡粉，填压好粉之后把手柄边缘的粉擦拭干净。

蒸煮头上的橡胶密封圈老化，密封效果欠佳。只需将蒸煮头里的虑网卸下来，将橡胶圈换一个新的再上上去就好。

想要了解更多咖啡机维修的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

Saeco喜客咖啡机上门清洗多少钱-恒兴电器设备维修由恒兴（北京）电器设备维修有限公司提供。恒兴（北京）电器设备维修有限公司（[www.hxsbw.com/](http://www.hxsbw.com/)）位于北京市海淀区西四环中路19号1号楼2层-029。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前恒兴电器在家电维修、安装中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。恒兴电器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。恒兴电器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。