

# 锤式河卵石制砂机售价 品众机械

产品名称	锤式河卵石制砂机售价 品众机械
公司名称	河南品众机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南巩义市大唐路118号
联系电话	15038099034

## 产品详情

### 锤式河卵石制砂机

当锤式破碎机锤头作用力出现转移，以及锤头磨损作用出现形变到一定程度，就预示着锤头的使用寿命要结束了，锤式河卵石制砂机报价，锤头要失效了。看到这些是不是突然明白了自己的设备为什么会快就是失效了呢，所以对于他=它的保护是非常重要的，不论仪器多么易于保存和使用他都需要我们对他进行严格的保养，不能太过于大意，锤式河卵石制砂机售价，在平时使用的时候要按照使用说明来操作，要及时对它进行检查，检查到有问题之后要立马进行维修。我么现在已经知道锤式破碎机是通过高速运转的锤头对物料进行冲击、捶打、研磨来达到破碎的效果。锤式河卵石制砂机

### 锤式河卵石制砂机

锤式破碎机的工作原理:主要工作部件为带有锤子的转子。转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。物料自上部给料口给入机内，黑龙江锤式河卵石制砂机，受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在转子下部，设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级通过筛板排出，大于筛孔尺寸的粗粒级，留在筛板。应用范围：砂石料场、矿山开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等。锤式河卵石制砂机

### 锤式破碎机维修

故障现象1：出料粒度过大。

原因：1)锤头磨损过大；2)筛条断裂。

排除方法：1)更换锤头；2)更换筛条。

故障现象2：轴承过热。

原因：1)润滑脂不足；2)润滑脂过多；3)润滑脂污秽变质；4)轴承损坏。

排除方法：

1)加注适量润滑脂；2)轴承内润脂应为其空间容积的50%。3)清洗轴承，更换润滑脂。4)更换轴承。

故障现象3：弹性联轴节产生敲击声。

原因：1)销轴松动；2)弹性圈磨损；

排除方法：1)停车并拧紧销轴螺母；2)更换弹性圈。

故障现象4：机器内部产生敲击声。

原因：1)非破碎物进入机器内部；2)衬板紧固件松弛，锤撞击在衬板上；3)锤或其它零件断裂。

进口泵阀门排除方法

1)停车，清理破碎腔；2)检查衬板的紧固情况及锤与筛条之间的间隙；3)更换断裂零件。

故障现象5：产量减少。锤式河卵石制砂机

锤式河卵石制砂机售价-品众机械(推荐商家)由河南品众机械制造有限公司提供。河南品众机械制造有限公司(www.hnpinzhong.com)在破碎粉磨设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，品众机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。