

无锡集装袋厂家 金泽纸塑复合袋 印刷集装袋厂家

产品名称	无锡集装袋厂家 金泽纸塑复合袋 印刷集装袋厂家
公司名称	沂南县金泽塑料包装厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市沂南县砖埠镇东岳庄村
联系电话	18396762626

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：沂南县金泽塑料包装厂

浅析集装袋使用的注意事项

当我们购买了合格的集装袋产品之后，就要对其进行合理的使用了，印刷集装袋厂家，如果使用不当，也是会给我们的生产和包装造成一些困扰的，那么，在我们购买之后的使用中我们都应该注意哪些事项和问题呢？

首先，就是要做好保存的问题，集装袋也是用使用PP等塑料材质制成的，同其他的塑料制品一样，不能放在日光强照下和风吹等环境下，以免被风化，放在阴凉干燥处，以增长我们产品的使用寿命。

其次，在使用的时候，尽量避免使用尖锐的东西对集装袋戳破，戳破以后在使用的时候就会无限的被放大，会让物品泄漏，所以，当我们在承装物品的时候一定要对相关物品做好检查，以免出现尖锐的东西。

集装袋国家标准

标准规定了集装袋集装袋厂家的分类结构、技术要求及检验要求等。适用于容积在 (0.5⁻².3)m³之间、载重在 (500-3000)kg之间的集装袋。基布的物理性能指标应符合规定。

基布裁剪应无散丝。吊带、吊绳抗拉强度和伸长率必须符合规定。腰箍强度应达到基布强度二倍以上。腰箍必须缝在吊带外部，以增加吊带受力强度。有边缝的袋体，必须缝制在任一吊带下，以增加边缝强度。缝的抗拉强度，必须达到基布强度的67%以上。底缝的抗拉强度，必须达到基布强度的42%以上。缝制要求平直，无脱针断线，无浮线、吊针，起针和落针处回针不少于三针，吊带长度要等量，搭缝处要均匀、平直。

集装袋要求平直挺括，塑料集装袋厂家，不得有明显缺经少纬，不得有明显疵点，表面不允许有明显污迹。

- 1、在吊装作业中不要站在方形集装充气袋的下面，避免发生意外。
- 2、在装货，堆放和卸货时都要保持方形集装袋直立。不得已在室外保存时，方形的集装袋需放在货架上，pp集装袋厂家，并用不透明棚布严实盖好方形集装袋。之后，用不透明的棚布或纸将定制集装袋包好，放置在通风处。
- 3、请将吊勾挂在吊绳或吊带的中央部位，勿要斜拉吊或单面吊方形集装袋。
- 4、方形集装袋使用叉车作业时，请不要使叉子扎到或接触袋体，避免扎破方形充气袋。
- 5、作业中不要与其它物品摩擦，碰撞或勾挂集装袋。
- 6、千万别将吊带向外侧反向拉扯。广泛应用在矿产品、食品等块状、粉状物品的运输包装，是一种柔性运输包装容器，发达的国家普遍使用方形集装袋做为运输、仓储的包装产品，无锡集装袋厂家，它适用于装运大宗散状粉粒状物料。分享来自凤祥包装。
- 7、在车间搬运时，尽量使用托盘，避免用吊勾着方形充气袋，一面搬运一面晃动。

无锡集装袋厂家-金泽纸塑复合袋-印刷集装袋厂家由沂南县金泽塑料包装厂提供。无锡集装袋厂家-金泽纸塑复合袋-印刷集装袋厂家是沂南县金泽塑料包装厂（www.lyjinzsl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙传彬。同时本公司（www.lyjinzsl.com）还是从事编织袋厂家，吨包袋，集装袋生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。