

洛阳发那科一体机4号故障维修发那科专业维修找郑州明川自动化999

产品名称	洛阳发那科一体机4号故障维修发那科专业维修找郑州明川自动化999
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

SPM 的LED 上显示03（ALM 红灯点亮）直流大保险烧断。1．观察SPM 上的直流侧

红色指示灯是否点亮，如果没有点亮，则是直流短接片没有接好，如四个螺钉一定不能只上两个，并且要拧紧。或电源单元故障。

2．拆下主轴单元模块的外壳，用万用表测量直流大保险，如果不通，更换保险。但可能后面电路有短路造成烧保险，必须先解决引起短路烧保险的原因，才能通电测量后面的IGBT 或IPM 是否有短路，如果有，则更换，且需更换驱动模块和驱动电阻。

3．可能是报警检测电路出故障，须查相应电路，或送修。

5 SPM 的LED 上显示04（ALM 红灯点亮）。电源输入回路缺相。1．用万用表检查电源输入三相交流是否有缺相。

2．