

云南轮式挖掘机价格 云南龙装工贸 云南轮式挖掘机

产品名称	云南轮式挖掘机价格 云南龙装工贸 云南轮式挖掘机
公司名称	云南龙装工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市西山区明波家具超市对面
联系电话	15287233111 15287233111

产品详情

(四).视线盲区要注意，增强安全意识。不在空旷的场地行驶时，挖掘机尽量靠左，让右侧留出更多的空间。

(五).骑在沟上作业，一定要一次到位，要是一定要重挖，只能回开半个履带的距离，驾驶员要有独立的思维和安全意识。

(六).管线需要特别注意，挖破管线是很危险的。管线也是由挖掘机填埋的，一般都会有沙掩埋，当然有些管线是在地上的，千万不能碰，要保持安全距离，避免伤油缸，被电伤。

云南龙装工贸有限公司是一家专业生产打桩机、公路打桩机，微挖、轮式挖机、混凝土搅拌罐车，实践证明，云南轮式挖掘机厂家，公司产品深受用户肯定和信赖，产品行销西南片区。

1、燃油的管理

要根据不同的环境温度选用不同牌号的柴油;柴油不能混入杂质、灰土与水，否则将使燃油泵过早磨损;劣质燃油中的石蜡与硫的含量高，会对发动机产生损害;每日作业完后燃油箱要加满燃油，防止油箱内壁产生水滴;每日作业前打开燃油箱底的放水阀放水;在发动机燃料用尽或更换滤芯后，须排尽管路中的空气。

环境温度 0 -10 -20 -30

云南龙装工贸有限公司是一家专业生产打桩机、公路打桩机，云南轮式挖掘机报价，微挖、轮式挖机、混凝土搅拌罐车，实践证明，公司产品深受用户肯定和信赖，云南轮式挖掘机，产品行销西南片区。

机油进水四个判断方法

- 1、观察挖机的机油的外观状态，可以通过颜色很容易地判断机油中是否含有水分。不含水的机油呈现的是半透明的油质亮色，而含有水的机油会呈现不透明的褐色或土黄色。
- 2、检查挖机冷却液中是否含有机油。如果发动机的某些部件损坏，那么发动机冷却液就会进入润滑系统和机油掺和到一起，水箱冷却液中也会发现渗入的机油，很容易就能辨别出来。
- 3、如果发动机机油进水，则会与冷却液在高温环境下会发生化学反应，形成乳化液。检查油尺会发现上面呈现白色，并伴有泡沫。
- 4、当挖机的机油中含有大量的水分，机油的油面就会升高。此时，我们可以简单的通过机油尺液位的高低来进行判断。

总结：挖机机油进水故障我们可以通过对机油的外观颜色，云南轮式挖掘机价格，对机油的油面高度，对机油冷却液观察等几个方面来对机油是否进水进行判断。当遇到发动机进水，不要二次启动发动机，需要有专业的维修工对发动机内部积水进行清理，接下来从机油散热器、水堵、缸套密封圈、缸套、汽缸垫等几个方面进行检查，确定机油进水的原因。

云南龙装工贸有限公司是一家专业生产打桩机、公路打桩机，微挖、轮式挖机、混凝土搅拌罐车，实践证明，公司产品深受用户肯定和信赖，产品行销西南片区。

云南轮式挖掘机价格-云南龙装工贸-云南轮式挖掘机由云南龙装工贸有限公司提供。云南轮式挖掘机价格-云南龙装工贸-云南轮式挖掘机是云南龙装工贸有限公司（www.ynlongzhuang.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩总。