

附着式轮廓标A附着式轮廓标材质A单双面附着式轮廓标A交通附着式轮廓标

产品名称	附着式轮廓标A附着式轮廓标材质A单双面附着式轮廓标A交通附着式轮廓标
公司名称	河北腾程环保设备有限公司
价格	10.00/个
规格参数	名称:附着式轮廓标 作用:反光 规格:180*40
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路玻璃钢工业园区186号
联系电话	0318-8388882 15832874555

产品详情

附着式轮廓标/附着式轮廓标材质/单双面附着式轮廓标/交通附着式轮廓标

附着式轮廓标/附着式轮廓标材质/单双面附着式轮廓标/交通附着式轮廓标

河北腾程环保设备有限公司生产加工柱帽式轮廓标，自产自销，质量可靠，价格合理，量大从优，欢迎新老客户前来参观指导，联系电话：13131880345（微信同号）/15803381231 固话：0318-8388882

附着式轮廓标，

发光强度系数：主要是模具磨损造成，反光片模具使用高精密度模心，随着模具的使用，模心也相应磨损，精密度下降，注塑出来的反光片反光亮度自然下降，这个问题在2003年左右是很少的，本来企业该投资更新换代模具了，但由于价格战，使该产品无利润，大部分企业不愿再投资新的模具。高透光率的亚克力材料是反光片首选材料，但因价格昂贵，许多厂家用更便宜但折射率更低材料去代替。

密封性能：反光片和背板结构不合理造成的。在超声波时，反光片和背板不能咬合在一起。

支架底板厚度：标准厚度是大于1.5mm，厂商为了省钱，用1.0mm的钢板，偷工减料。

镀锌厚度：表面处理要热镀锌，厚度大于50，厂家偷工减料，表面厚度只镀到有30。

关于2008年度交通产品质量行业监督抽查结果的通报，抽查了8个企业的8批次产品，共随机抽出234个样品，抽样合格率为41.6%，其中5个企业的样品全部不合格。产品主要质量问题是：产品标识与包装、发光强度系数、密封性能、外观与结构尺寸等指标不符合交通行业标准JT/T388-1999《轮廓标技术条件》的要求，这四项指标的单项抽样合格率分别为：51.3%、69.2%、69.2%、68%，次检查的轮廓标主要是指附

着式轮廓标。