

许昌数控系统维修伺服器维修免费检测质保一年

产品名称	许昌数控系统维修伺服器维修免费检测质保一年
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

电机配线错误调查电机配线正确进行电机配线

编码器配线错误调查编码器配线正确进行编码器配线

运行过程中突

然停止，然后

不动

警报复位(ALM-RST)信号保持ON状

态，发生警报

检查警报复位信号排除警报原因后，将警报复位信号从ON 改为OFF

伺服电机的旋

转不稳定

伺服电机的配线接触不良动力线(U，V，W相) 以及编码器连接器

的连接不稳定

重新拧紧处理端子与连接器的紧固部位的松动

未发出指令时

伺服电机旋转

速度控制时：速度指令输入不适当确认控制方式与输入是否一致或者检查

V-REF 与SG 之间

使控制方式参数设定或者输入信号恢复正常

扭矩控制时：扭矩指令输入不适当确认控制方式与输入是否一致或者检查

速度指令有偏移伺服单元的偏移调整不良进行伺服单元的偏移调整

位置控制时：指令脉冲输入不适当检查Pn200.0指令脉冲形态或者指令脉冲

(符号+ 脉冲) 信号