济宁市工业厂房车间结构安全检测评估报告

产品名称	济宁市工业厂房车间结构安全检测评估报告
公司名称	深圳中正建筑技术有限公司销售市场部
价格	.00/个
规格参数	房屋鉴定中心:房屋鉴定中心
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号三楼
联系电话	13688839610

产品详情

四: 建筑抗震性能鉴定

对学校、医疗机构等公共建筑物抗震设计要求的房屋,依据《建筑抗震鉴定标准》(GB年版及国家现行有关规范标准对房屋的抗震性能进行检测、鉴定及验算。

五 : 文化、体育、娱乐、宾馆、餐饮、商铺、展厅等公共场所的开业、转业前和资质年审前的房屋安全鉴定

适用范围:工商业租赁所,出租屋综合管理站需要提供的结构安全性检测鉴定报告、需要进行厂房可靠性检测、厂房第三方竣工验收的。

检测项目:针对承重结构系统、结构布置和支撑系统、围护结构系统三个组合项目。厂房综合鉴定是根据厂房的结构系统、工艺布置、结构现状、使用条件和鉴定目的,将厂房的整体、结构或区段系统划分为一个或多个评定单元进行综合评定。

检测内容:倾斜、沉降、裂缝、地基基础、砌体结构构件、木结构构件、混凝土结构构件、钢结构构件等,各参数的检测一般为现场检测。钢结构构件检测中,钢材抗拉强度试验法检测钢材试件抗拉强度,钢材弯曲强度试验方法检测钢材试件弯曲变形能力。

检测过程:

- 1、厂房的使用历史和结构体系。
- 2、采用文字、图纸、照片或录像等方法,记录厂房主体结构和承重构件。
- 3、厂房结构材料力学性能的检测项目,应根据结构承载力验算的需要确定。
- 4、必要时应根据厂房结构特点,建立验算模型,按房屋结构材料力学性能和使用荷载的实际状况,根据

现行规范验算厂房结构的安全储备。

5、综合判断厂房结构现状,确定厂房安全程度。

厂房鉴定分类:

- 一、按照结构形式分类1:单层无吊车排架柱厂房2:单层有吊车排架柱厂房3:多层框架厂房
- 4:多层砌体结构厂房4:门式刚架轻型钢结构厂房二、按照鉴定原因分类
- 1:耐久性差导致结构损伤(构件破损露筋、钢构件锈蚀、出现受力裂缝)2:改造、更换设备
- 3:用途、使用环境改变4:遭受灾害或事故(火灾、地震、坍塌)5:结构疲劳(承载力下降、构件变形、出现有害裂缝)6:设备运转时结构出现明显振动

鉴定原因:

厂房结构破损严重、混凝土构件钢筋外露、构件产生多处有害裂缝,混凝土钢构件变形、钢构件锈蚀严 重

鉴定方法:

主要检测内容包括厂房的排架柱、吊车梁、天车、转炉、屋面板、平台等构件的检测,荷载作用分析, 损伤调查,使用环境调查,结构计算分析,结构鉴定分析,可靠性评级,根据鉴定分析结果给出加固处 理意见,并对处理方案从经济、安全方面进行比较。

本公司今日报道:济宁市工业厂房车间结构安全检测评估报告/新闻

现行适用规范:

《工业建筑可靠性鉴定标准》GB

工业厂房结构检测鉴定中心业务服务范围:

- 一:工业厂房及民用建筑可靠性鉴定
- 1、房屋在改变使用用途、增加荷载、改变房屋结构以及增加房屋层数前的房屋性能鉴定。
- 2、房屋的工程质量、结构安全性、构件耐久性以及使用性存在质疑的复核鉴定。
- 二:施工周边房屋安全鉴定

包括地铁、隧道、房产、土建、基坑、人防、桥梁、河涌以及爆破等施工周边的房屋安全鉴定,施工前对周边房屋的现状进行证据保全及安全性进行等级评定;施工后对房屋的受损程度及受损原因进行评定,并为造成的损坏提出合理的加固以及修缮建议。

三:房屋受损后的结构安全性鉴定

受雨、雪、台风、雷击等自然灾害以及火灾、化学品腐蚀及汽车撞击等意外灾害导致的房屋结构受损, 我司根据原设计要求、现行国家规范标准以及房屋受灾(损)后的结构安全性、使用性及损伤程度进行 评定,并给出合理有效的修缮、加固处理建议。