

# 防撞护栏反光漆1kg刷多少平【会胜漆】反光涂料

产品名称	防撞护栏反光漆1kg刷多少平 【会胜漆】反光涂料
公司名称	东莞市汇胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇连升北路佰成大厦
联系电话	18028283356

## 产品详情

1. 如是在室内进行喷涂作业，务必要保持良好的通风情况，作业区和涂料堆放区域不可以有明火；
2. 在喷涂过程中如发现反光漆没有喷涂均匀，不可直接将喷嘴对准人来检查，可以适当调整气嘴和喷嘴的距离；
3. 反光涂料的稀释剂具有一定的刺激性气味，因此在作业过程中要注意佩戴口罩或面具，为避免涂料飞溅到眼睛，还可佩戴护目镜；
4. 在施工过程中，应禁止吸烟和使用明火，避免火星飞溅引发火灾；
5. 不管是哪种作业方式，在反光漆施工过程中如作业人员出现了头晕、呕吐、心闷等情况，要立即停止施工，到上风口的通风处呼吸新鲜空气，如果还是感觉身体不适，要及时前往医院。

### 反光漆出现流坠现象要怎么避免？

施工操作不好，比较常见的就是反光油漆出现流坠现象，那要如何避免出现这一问题呢？

1. 选择一款好的反光漆自然是不可少的，高质量的反光油漆具备更好的操作性、附着力强；
2. 被施工底材表面要做施工前的清洁处理，特别是附着在表面的油污，要及时清理干净，同时保持表面干燥；
3. 注意施工环境的温度变化，过低的温度情况下不宜进行施工；

4. 进行涂刷施工时，隧道反光漆刷漆规范，要注意保持同一方向，不可反复进行涂抹，注意漆膜的厚度情况，厚薄要均匀；

5. 要选择和反光漆配套的稀释剂进行使用，稀释剂和反光油漆的比例要恰当。

### 反光漆为什么会出现脱落？

由丙xi酸树脂为原料制成的反光漆具备比其他普通树脂更强的附着力，按理来说附着力是非常不错的，但是仍然出现了脱落的情况，那么就要从几个方面来看是否施工操作不当。首先是底材的表面是否有处理干净，表面如果附着有旧漆或是其他杂质，这是非常影响反光漆的附着的。其次就是反光漆中不宜加入过多的稀释剂，漆体稀释得过稀，在漆膜干燥后也容易出现脱落的情况。

防撞护栏反光漆1kg刷多少平-【会胜漆】反光涂料由东莞市汇胜化工有限公司提供。“反光漆,防腐漆”就选东莞市汇胜化工有限公司（[www.hshs333.com](http://www.hshs333.com)），公司位于：东莞市虎门镇连升北路佰成大厦，多年来，汇胜化工坚持为客户提供好的服务，联系人：周小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。汇胜化工期待成为您的长期合作伙伴！