

# 现浇楼板多少钱 现浇楼板 鲍氏建设

产品名称	现浇楼板多少钱 现浇楼板 鲍氏建设
公司名称	福建鲍氏建设发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区榕城广场4号楼
联系电话	13850131616

## 产品详情

现浇楼板对由温度、混凝土的收缩、施工等因素引起的非受力裂缝处理如下：

- 1、对当楼板出现裂缝面积较大时，应对楼板进行静载试验，检验其结构安全性，必要时可在楼板上增做一层钢筋网片，以提高板的整体性。或在板面用环氧树脂液灌缝封闭(作一层防水也行)，在板底用碳纤维布粘贴成井字形，间距同布宽。
- 2、对通长、贯通的危险结构裂缝，裂缝宽度大于0.2mm的处理方法也为：除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净，将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外，还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。当用碳纤维布加固时，对单条裂缝，现浇楼板施工，除了沿缝粘贴外还要在垂直于缝方向间距布宽粘贴；对相互交叉的多条缝要井字形粘贴，间距同布宽。(布宽300mm左右为宜)
- 3、对通长、贯通与非通长、贯通裂缝共同组成数量又多时板底只有纵横都粘贴。  
以上是楼板裂缝处理，现浇楼板多少钱，混凝土现浇楼板开裂的详细信息。

## 现浇楼板搭建阁楼的前提

1、你的房子必须有足够的层高。一般来说，复式房的新建阁楼的楼板的下缘与原一层的楼板下缘相平。单层的阁楼楼板的下缘不低于2.6米。阁楼楼板与屋顶的内净高不低于2.4米，不低于2.2米。这是以有人居住为前提的，如果你的阁楼是不住人的，现浇楼板，那么你自己可以随意定夺高度。

2、阁楼的的两边的跨度不得太大。在使用槽钢搭建的情况下，一般不宜超过4米，不得超过6米。阁楼也就是楼房隔层属于二次结构，它有大概以下几种做法：一：钢结构上铺木板集成材，松木，现浇楼板，大芯板，竹胶版。我对几种板材的了解；集成材不宜变形且尺寸标准造价比其他板材略高；松木板遇潮容易发生变形；大芯板不环保；竹胶版也可以但市场上的都不是太厚踩上去有点咚咚的响声；建议

使用集成材。二:混凝土隔层优点:占用层高空间相对较少,隔音、隔热效果较好,无晃动感;使用年限与原房主体结构同等70年

如何避免现浇楼板裂缝的出现?

1. 在设计中尽量考虑住宅的平面布局,避免形状突变,在形状突变的边角相应增加配筋.
2. 严格控制好混凝土施工。要控制好原材料及配合比,特别要重视砂、石的粒径及含泥量。现浇板应选用中粗砂,砂石含泥量均不得超过1%,并控制好水灰比,严格按施工配合比进行配比,不得随意增加用水量。若砂、石粒径过细、过小,含泥量过大,水灰比过大都会降低混凝土强度,使混凝土产生裂缝。
3. 认真做好现浇板养护工作,是保证混凝土强度、防治裂缝产生的重要环节之一。
4. 现浇楼板上不要过早上人、堆料、施荷加载。因混凝土浇筑后要有一个硬化过程,才会有强度;在这个过程中,应对混凝土加以保养,不能对混凝土施加任何外力。

现浇楼板多少钱-现浇楼板-鲍氏建设(查看)由福建鲍氏建设发展有限公司提供。现浇楼板多少钱-现浇楼板-鲍氏建设(查看)是福建鲍氏建设发展有限公司(www.fjbsjs.com/)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:邓琴。