

跃层现浇楼板 现浇楼板 鲍氏建设

产品名称	跃层现浇楼板 现浇楼板 鲍氏建设
公司名称	福建鲍氏建设发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区榕城广场4号楼
联系电话	13850131616

产品详情

现浇楼板

- 1、现浇z好不动原来梁错的话，若房间跨度小梁截面而比较大还有可以考虑，不然的话原来梁的受力变大。梁上错筋这种方法的假定基础就是现有梁柱等能够承受。
- 2、现浇会改变房屋原有的梁的受力条件，而具体到每个现浇的房屋受力大小一般情况下，业主是很难获得原房屋的详细设计。所以在现浇前z好咨询专业人员后再实施尽量降低现浇风险。
- 3、钢筋常常用在将新老的块体结合到一起的时候，其工艺就像穿针引线缝衣服一样筋大小深度密度取决于结构重量和荷载，别墅现浇楼板，埋筋是把错筋的另一端埋到要浇注的混凝土里，最后作用也类似于错筋。
- 4、现浇程序：现浇前一定要有个设计图，由设计给施工人员较低并商量施工方案绑筋后要验收，现浇楼板，浇注期间要监督。
- 5、一般住宅是双层双向就足够了。

如果发现现浇楼板漏水怎么办？

现在来分析各类裂缝的处理方法：

(1)对混凝土中水泥安定性不合格或者水泥不同品种混用发生化学反应而导致的破坏性裂缝，须进行彻底

处理，即将混凝土打掉重新浇筑。

(2)对受力产生的裂缝，可根据裂缝出现的原因，现浇楼板造价，有针对性地采取加固补强措施。如果对已影响到结构安全的楼板裂缝，除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净，将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外，还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。当用碳纤维布加固时，对单条裂缝，除了沿缝粘贴外还要在垂直于缝方向间距布宽粘贴；对相互交叉的多条缝要井字形粘贴，间距同布宽。(布宽300mm左右为宜)

现浇楼板厚度

住宅一般部位是11-13公分，最常见的是11公分，面积稍大一些12公分，比较大的面积13公分；卫生间、阳台、空调板等部位8公分。公共用房（包括厂房）一般12-20公分，一般部位12公分及以上，特殊部位达到20公分；也有空心楼盖达到40公分及以上。

预置楼梯是房屋结构的一部分，不要乱拆。

在房屋设计时已经将楼梯预置好的情况下，楼梯与上下楼板实际上是可以看作相连的一体，也就是说，这时楼梯是房屋结构的一部分，担负着承重等安全责任，所以最好不要肆意将预置楼梯拆除，那样会对房屋功能造成影响。当然，在实际施工过程中，出于美观、面积控制或者是功能划分等目的，一些楼梯需要重新设计和搭建，由于上层楼板已经有很多加固措施，所以楼梯进行二次搭建的安全系还是很高的，跃层现浇楼板，不过出于对建筑结构和生活安全的严格要求，要避免施工队伍的野蛮强拆，当涉及到切断钢筋等时，应当要求对拆除楼梯后的洞口进行碳纤维或者粘钢加固。

跃层现浇楼板-现浇楼板-鲍氏建设由福建鲍氏建设发展有限公司提供。跃层现浇楼板-现浇楼板-鲍氏建设是福建鲍氏建设发展有限公司（www.fjbsjs.com/）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓琴。