

电力电缆销售 日业线缆 豆河镇电力电缆

产品名称	电力电缆销售 日业线缆 豆河镇电力电缆
公司名称	日业线缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区环湖路58号
联系电话	18062588880

产品详情

日业线缆有限公司是一家集研究、开发、生产、销售于一体的综合型现代化线缆生产企业，坚持“质量赢得市场、信誉取信客户、发展增强实力、产品回报社会”的发展经营理念，不断实现企业的腾飞。

过电压、过负荷运行：电缆电压选择不当、在运行中突然有高压窜入或长期超负荷，都可能使电缆绝缘强度遭破坏，将电缆击穿。这需要过加强巡视检查、改善运行条件来及时解决。

日业线缆有限公司是一家集研究、开发、生产、销售于一体的综合型现代化线缆生产企业，低压电力电缆，坚持“质量赢得市场、信誉取信客户、发展增强实力、产品回报社会”的发展经营理念，豆河镇电力电缆，不断实现企业的腾飞。

电力电缆常见的线路故障：

短路性故障：有两相短路和三相短路，多为制造过程中留下的隐患造成。

接地性故障：电缆某一芯或数芯对地击穿，电力电缆厂家，绝缘电阻低于10k 称低阻接地，高于10k 称为高阻接地。主要由于电缆腐蚀、铅皮裂纹、绝缘干枯、接头工艺和材料等造成。

断线性故障：电缆某一芯或数芯全断或不完全断。电缆受机械损伤、地形变化的影响或发生过短路，都能造成断线情况。

混合性故障：上述两种以上的故障。

日业线缆有限公司是一家集研究、开发、生产、销售于一体的综合型现代化线缆生产企业，坚持“质量赢得市场、信誉取信客户、发展增强实力、产品回报社会”的发展经营理念，不断实现企业的腾飞。

做好扑灭电缆火灾时的人身防护。由于电缆起火燃烧会产生大量的浓烟和毒气，扑灭电缆火灾时，扑救人员应戴防毒面具。为防止扑救过程中的人身触电，扑救人员还应戴橡皮手套和穿上绝缘靴，若发现高压电缆一相接地，电力电缆销售，扑救人员应遵守：室内不得进入距故障点4m以内，室外不得进入距故障点8m以内，以免跨步电压及接触电压伤人。救护受伤人员不在此限，但应采取防护措施。

电力电缆销售-日业线缆-豆河镇电力电缆由日业线缆有限公司提供。日业线缆有限公司 (ryxl888.tz1288.com) 是从事“电力线缆，高压交联电缆，矿物质防火电缆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙总。