

# 燃气锅炉生产厂家 青州燃气锅炉 山东珂艾环境

产品名称	燃气锅炉生产厂家 青州燃气锅炉 山东珂艾环境
公司名称	山东珂艾环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市张店区金晶大道207号云龙大厦612室（文化艺术城对过）
联系电话	13581041747

## 产品详情

山东珂艾环境科技有限公司（淄博光润沃佳暖通工程有限公司），山东省知名暖通工程公司，成立于1998年，20年专注暖通工程设计与施工。累计完成各种暖通工程业绩近1000万平方米，拥有山东建委颁发的水电暖安装资质，可为家庭、别墅、房地产、医院、学校、幼儿园、办公楼、KTV、洗浴中心、宾馆、酒店、银行等提供一站式采暖、制冷、新风净化、净水等的解决方案。

### 燃料输送装置改造

配套皮带上料系统，采用连续自动控制仓位给料，减少人工操作控制，提高系统自动化程度。

### 布袋除尘改造

由于生物质锅炉的烟气含有大量灰分，极易导致锅炉排放不达标，并且造成环境污染，因此建议加装布袋除尘器，燃气锅炉生产厂家，这种除尘器适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。

当含尘烟气进入除尘器后，燃气锅炉质量好，颗粒大、比重大的粉尘由于重力的作用沉降下来落入灰斗，细小粉尘在通过滤袋时被阻隔，使烟气得到净化。布袋除尘器除尘效率高，对于生物质锅炉烟气有显著的净化作用，而且目前技术成熟，燃气锅炉厂家，结构简单，青州燃气锅炉，维护操作方便，已经得到了广泛的应用。

### 淄博空气净化器有保障 张店净水多少钱 周村燃气锅炉生产 周村空气净化器有保障

山东珂艾环境科技有限公司（淄博光润沃佳暖通工程有限公司），山东省知名暖通工程公司，成立于1998年，20年专注暖通工程设计与施工。累计完成各种暖通工程业绩近1000万平方米，拥有山东建委颁发的水电暖安装资质，可为家庭、别墅、房地产、医院、学校、幼儿园、办公楼、KTV、洗浴中心、宾馆、酒店、银行等提供一站式采暖、制冷、新风净化、净水等的解决方案。

燃气锅炉在运行的过程中如果出现了非正常熄火的现象大家不要着急，首先弄清楚为什么会出非正常

熄火，之后再根据具体的原因对燃气锅炉的非正常熄火现象采取措施进行解决，下面是关于燃气锅炉非正常熄火现象的解决方法介绍。

## 一、熄火的原因：

- 1、运行中辅机脱扣或电源中断。
- 2、锅炉燃烧不稳。
- 3、负荷过低，骤减负荷使磨煤机点火能量失去或燃烧自动失灵。
- 4、煤质突变，挥发份或燃煤发热量过低。
- 5、燃烧自动失灵或火焰检测器故障造成磨煤机跳闸。
- 6、锅炉吹灰操作不当，使燃烧室进入大量水蒸汽。
- 7、锅炉制粉系统、燃油系统故障，造成燃料量大幅度减少或中断。燃油中大量带水或杂质过多使油枪阻塞，或雾化蒸汽压力过低。

张店地暖有保障 青州壁挂炉厂家 周村壁挂炉批发 沂源地暖联系方式

山东珂艾环境科技有限公司（淄博光润沃佳暖通工程有限公司），山东省知名暖通工程公司，成立于1998年，20年专注暖通工程设计与施工。累计完成各种暖通工程业绩近1000万平方米，拥有山东建委颁发的水电暖安装资质，可为家庭、别墅、房地产、医院、学校、幼儿园、办公楼、KTV、洗浴中心、宾馆、酒店、银行等提供一站式采暖、制冷、新风净化、净水等的解决方案。

## 严格控制锅炉水的PH值

依照国家的相关规定，将锅炉热水中的pH值控制在规定的范围内，这样，可以通过形成严密的保护膜，避免对燃气锅炉中金属壁的腐蚀。

在炉外出现pH值上升或者下降的情况，要采取及时的维护措施，在整个指数低于10的时候，可以对燃气锅炉内投入一定的碱性药剂，来适当提高到正常的pH值。

还可以通过使用磷酸三钠和氢氧化钠药量进行调整，来进行整个炉水pH值的准确控制，这样，能保持良好的控制效果，有利于减少对锅炉的腐蚀，构建清洁、高效的运行模式。

青州净水价格低 淄博地暖生产 淄博净水质量好 青州壁挂炉多少钱

燃气锅炉生产厂家-青州燃气锅炉-山东珂艾环境由山东珂艾环境科技有限公司提供。山东珂艾环境科技有限公司（www.wohome.com.cn）是一家从事“淄博中央空调,淄博新风系统,地暖,壁挂炉,燃气锅炉,净水系统”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“珂艾”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使珂艾环境科技在换热、制冷空调设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.sdxinfeng88.com）还是从事新风系统，淄博新风系统，淄博热回收新风的厂家，欢迎来电咨询。