

杭州印花机 虹彩数码跑台印花机 印花机

产品名称	杭州印花机 虹彩数码跑台印花机 印花机
公司名称	东莞市虹彩数码科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇宝屯社区东宝路72号A栋一楼01号
联系电话	13560893880

产品详情

跑台数码直喷印花机的市场价值到底有多大

跑台数码直喷印花机作为新兴的印花方式，将凭借其效率高、打样成本低、印制效果好、污染少等优势，满足市场日趋多样的需求。随着纺织印染在中国的快速发展，中国已经成为全球传统印花行业很集中的国家之一，而数码印花在我国起步较晚，产量较少，需求日益放大，存在着巨大的发展空间。

跑台数码直喷印花机有一个明显的优势，即绿色环保，符合国家的环保政策。在跑台数码直喷印花机的过程中，会有水洗等过程，造成严重的水污染，但是跑台数码直喷印花，转印之后无需水洗。因此，如今越来越多的印花厂家开始选用跑台数码直喷印花机的方式进行纺织面料印花，这是未来的主流趋势。

跑台数码直喷印花机的应用在未来会占据整个纺织数码印花的50%以上，可以看到这其中的市场容量。如此大的市场需求面前，我们的印花现实却是，市面上很少有，相反更多的是商业机，产能低，满足不了大货生产。

虹彩数码有限公司简介

东莞虹彩数码科技有限公司成立于2010年是一家国内数码印花方案供应商，公司致力于服装直喷数码印花，数码印花导带机，HC-真皮数码印花机，帆布直喷彩印机，EVA拖鞋打印机，t恤印花机，软料皮革网带数码印花机，喷墨打印机、UV平板打印机、数码打印机 木头印刷机 T恤印刷机 数码直印机的研发生产和服务，目前公司优势产品提供一系列的数码印花机及其配套方案，如涂料直喷方案、真皮直喷数码方案，拖鞋打印方案，彩印机，皮带数码印花方案，杭州印花机，活性直喷方案、分散染料直喷方案，包括相关设备，墨水等耗材。是国内一家具有数码印花设备研发与生产的集团企业！

在纯棉数码直喷印花机日常生产中。如果纯棉数码直喷印花机连供墨盒产生气泡，就会影响到打印输出效果，并且浪费很多墨水纸张，遇到问题就应该马上解决问题，那是什么原因导致墨盒会产生气泡？

1.连供墨盒产生气泡故障现象：外置墨盒放在低位很长时间，现在输墨管线不进墨；

2.打印时总是缺黑色；刚开始打印测试正常，印花机，打印几页后出现断线现象；

3.打印前要清洗很多遍清洗命令。

解决方案：

1.出现以上故障大部分都是由于墨盒中墨水泡沫化所致。连供墨系统在使用半年后，来自墨水中的少量微小空气泡和从纯棉数码直喷印花机喷头进入打印墨盒的少量空气泡的积聚，纯棉数码直喷印花机会逐渐将墨水泡沫化。出现这种问题，抽出这些泡沫换成正常的墨水即可解决。

2.打印墨车归位后，打印机会执行自然清洗一次，请执行喷嘴检查打印测试线。

3.可以再重复执行清洗与打印测试线3次，直到测试线完全正常。然后打印四色或六色色块测试图，色块测试图必须连续打印3-5张，同时观察打印机工作是否正常。如果打印有异常，可重复以上步骤。

4.如果执行了9-12次的清洗后，纯棉数码直喷印花机打印机仍然不正常，可让纯棉数码直喷印花机休息12小时再测试。

杭州印花机-虹彩数码跑台印花机-印花机由东莞市虹彩数码科技有限公司提供。东莞市虹彩数码科技有限公司（dghcsmkj.com）是一家从事“导带数码印花机,皮革数码印花机,服装数码印花机,T恤数码印花”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“虹彩”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使虹彩数码在印刷设备中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！