

# Saeco喜客咖啡机上门清洗

产品名称	Saeco喜客咖啡机上门清洗
公司名称	恒兴（北京）电器设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西四环中路19号1号楼2层-029（注册地址）
联系电话	13522195790

## 产品详情

北京saeco喜客咖啡机维修中心

喜客咖啡机常见故障及解决方法：一．当咖啡头3.按一下咖啡键重新启动机器。二．当制作咖啡不热时，其原因为咖啡杯太冷。解决方案为将咖啡杯温热。三．热水或蒸汽不能输出，其原因为输出管堵塞。解决方案：用针投通输出管即可。

四．咖啡CREMA太少，其原因为咖啡豆不是新鲜烘焙或者混合不当。解决方案改变混合。

五．机器加热时间太长并热水输出时流量很机不能开机之时，其原因可能为没有打开电源、咖啡机处于待机状态或电源插头没有插好。其解决方案分别为：1.打开电源开关2.重新插上电源插小，其原因为：咖啡机其内部水垢太多。解决方案给予机器进行除垢。

六．咖啡机冲泡器无法取出，其原因为冲泡器不在初始位置上 或都渣槽没有取出。解决方案：分别为1.把所有附件装到位打开机器，冲泡器会自动恢复到初始位置。2.在取冲泡器前先取出豆渣槽。

喜客售后宗旨：

【经营理念】质量是中心发展的石;诚信是咖啡机人格的标志。

【服务标准】客户永远是对的

【服务承诺】只要您拨打一个电话，剩下由北京喜客咖啡机维修中心为您服务

【服务作风】快速反应是北京喜客咖啡机维修中心的服务标准

【服务理念】客户的满意是我们\*\*的骄傲

本信息由恒兴电器为您提供，如果您想了解更多产品信息，Saeco喜客咖啡机上门清洗，您可拨打图片上的电话咨询，恒兴电器竭诚为您服务！

### 简单故障的处理

咖啡机漏水原因及处理：

咖啡机滤水盘下面连接下水管的接口有松动。只需将滤水盘取下然后将水管接好即可。

咖啡机里面的水管接头有松动。只需将咖啡机关机拔下插头，然后打开顶上的温杯盘将里面漏水管道的接口拧紧即可。

本信息由恒兴电器为您提供，如果您想了解更多服务信息，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

### 蒸汽喷管（蒸汽棒）清洗

（1）使用蒸汽喷管制作奶泡后，需用干净的湿抹布来擦拭蒸汽喷管，开启蒸汽阀门2秒，利用蒸汽本身碰触的冲力及高温，冲洗喷气孔内残留的牛奶污垢，来维持喷气孔的畅通。

（2）如果蒸汽喷管上有残留牛奶的结晶，请将蒸汽喷管浸泡热水十分钟，等待残留结晶物质软化在蒸汽孔内及蒸汽喷管上，浸泡完成后，打开蒸汽阀门查看蒸汽喷管是否畅通。

想要了解更多咖啡机维修的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

Saeco喜客咖啡机上门清洗由恒兴（北京）电器设备维修有限公司提供。恒兴（北京）电器设备维修有限公司（[www.hxsbw.com/](http://www.hxsbw.com/)）在家电维修、安装这一领域倾注了无限的热忱和热情，恒兴电器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李朝。