

# 武进机械式油雾净化器 无锡市志昌机械制造

产品名称	武进机械式油雾净化器 无锡市志昌机械制造
公司名称	无锡市志昌机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市坊前春阳工业园区
联系电话	13585077204

## 产品详情

进一步提高油烟净化设备技术水平问题。当前市场应用的油烟净化技术大都可以满足环境保护法规和标准的要求，但也显现出生产厂家过多、生产规模偏小、技术含量不高，以及市场不正当竞争等问题。应探讨进一步提高油烟排放标准和产品认定技术要求，通过提高油烟净化设备性能指标（如净化效率、阻力、VOC指标要求等），规范和引导市场，扶优压劣，提高油烟净化的技术水平。

### 净化器的清洗过程

油烟净化器清洗的过程中涉及很多的细节问题，首先就是安全问题，一定要在确保切断电源的情况下对其进行清洗，否则过高的电压将对清洗人员造成人身伤害，导致其触电死亡，机械式油雾净化器，油烟净化器的外壳接地，电压为零伏，而放电电极的电压可以达到1-3万伏，可以瞬间将健康的人击倒，所以我的公司员工工作前都要进行岗前培训，让其了解产品的机理和安全拆装，以便于今后的危险和安装。

其次，油烟净化器清洗的溶液配比要准确，利用火碱和热水，以1:5的比例混合，此时，清洗溶液的去油污能力最强，把电极放到火碱溶液中浸泡，这时放电电极和集尘极上的油脂就会自动脱落，剩下少部分的油污要利用刷子将其去除，在清洗的过程中，清洗人员要带胶皮手套，以确保皮肤不会被灼伤，清洗后的电极片要放到阳光下晒而使其干爽，然后再装回电极箱，当然冬天的时候可以把电极片放到室内进行烘干，然后再进行安装。安装的过程中要确保高压引线和接地线连接正确，如果油烟净化器不采用引线供电，而是采用撞针的形式供电，安装洁净的电极后要确定撞针和电极间的导通，这样既有利于增加放电电流，进而增加油烟净化器的效率，同时，也减少了放电的危险，降低了周边人触电的可能。

再次，清洗后的电极要注意其平整度，因为只有平整的电极才能保持放电的均匀性，才能更有利于油烟颗粒的荷电，才能对油烟更有效的去除。

## 油雾净化器噪音过大应该怎么解决

最近很多人来问小编之前购买的机床油雾净化器可能是用的时间有点久了噪音过大，有什么办法可以解决这个问题吗？今天小编特地抽时间好好地咨询了我们生产部的老师傅，现在终于可以负责任地告诉大家怎么样完美解决油雾过滤器噪音过大的问题啦。

- 1.查看你油雾机的风轮是不是已经失去了动平衡。
- 2.查看你油雾机的电机是不是已经坏掉了，或者本身的噪音就很大。
- 3.查看防震垫是不是已经失效。
- 4.查看机器的隔音棉是不是已经掉落。

以上这些都是影响油雾机噪音过大的重要因素。

武进机械式油雾净化器-无锡市志昌机械制造由无锡市志昌机械制造有限公司提供。无锡市志昌机械制造有限公司（[www.wxzc001.com](http://www.wxzc001.com)）是江苏无锡，行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在无锡志昌机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创无锡志昌机械更加美好的未来。