

自动焊锡机价格 宁波自动焊锡机 苏州英航自动化设备

产品名称	自动焊锡机价格 宁波自动焊锡机 苏州英航自动化设备
公司名称	苏州英航自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	胥口时进路61号3幢
联系电话	13914096616

产品详情

公司主要产品：自动焊锡机，脉冲热压焊接机，哈巴机，自动锁螺丝机及批发自动化运动平台；及设备耗材。欢迎新老客户来电咨询！

自动焊锡机焊接可以解决手工焊接时烙铁头存在的问题。自动焊锡机烙铁头不需要更换清洗，宁波自动焊锡机，机器人自带清洗功能，自动焊锡机厂家，轻轻按下清洗模式，压缩气体就可吹走烙铁头上残留的杂质，耗时仅需1-2S。判断烙铁头是否需要更换可观察其表面是否受损，自动焊锡机价格，损害后直接更换，无需清洗手工焊接烙铁头时的繁琐步骤；而且，自动焊锡机烙铁头的安装方便快捷，将烙铁头的上锡面朝向Y轴原点方向，扭紧螺丝即可。

公司主要产品：自动焊锡机，脉冲热压焊接机，哈巴机，自动锁螺丝机及批发自动化运动平台；及设备耗材。欢迎新老客户来电咨询！

自动焊锡机在使用中出现不良该怎么解决？

在焊锡过程中容易出现漏焊的问题：漏焊一般是指在自动焊锡机焊接过程中，焊盘上没有锡的现象。导致这个现象

的原因是：一是烙铁头没有接触到焊点，这个时候我们就要调整该点的坐标，使烙铁头接触到焊点，这样就不会出现

漏焊的情况；在一个就是焊盘表面氧化比较严重，锡根本粘不上去。

公司主要产品：自动焊锡机，脉冲热压焊接机，哈巴机，自动锁螺丝机及批发自动化运动平台；及设备

耗材。欢迎新老客户来电咨询！

自动焊锡机产品特点

自动焊锡机的主要步骤

可以分为三点，分别是拖焊、压焊和点焊。

拖焊：用于焊点分布均匀且焊点间距大于0.1mm，此类产品需要固定插件。

压焊：焊点分布较均匀，没有插件的产品，可以使用压焊。

点焊：焊点不均，且饱满度有需求的情况下，可以使用点焊。

自动焊锡机价格-宁波自动焊锡机-苏州英航自动化设备(查看)由苏州英航自动化设备有限公司提供。苏州英航自动化设备有限公司（www.yinghangzdh.com）为客户提供“自动化设备；机电设备”等业务，公司拥有“英航自动化设备”等品牌。专注于机械加工等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：康经理。