

专业别墅阳光房 昆山协美门窗 浙江阳光房

产品名称	专业别墅阳光房 昆山协美门窗 浙江阳光房
公司名称	昆山市协美门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇江浦路388号月星国际家具3号馆二楼208
联系电话	13616287386

产品详情

阳光房常见问题：

漏水问题：阳光房防水主要有材料防水和结构防水两种方式。材料防水存在巨大隐患，防水材料一旦失效，就会导致阳光房漏水。

结雾结冰：阳光房如果隔热效果不好，在室内外温差大的情况下极易出现这种现象。

冷桥现象：北方是“冷桥”现象多发的地带，因为冬天北方天气比较寒冷，室内外温度差异较大，冷空气进入室内后与热空气结合而形成水雾吸附于阳光房表面，进而出现流赘现象，影响阳光房的美观。

冬冷夏热：冬季室外温度较低时，室内热损失大，室温降低；夏季室外温度较高时，室内制冷损失大，室温升高，并且，专业阳光房制作，天气越热，空调负荷越高。导致阳光房“冬冷夏热”现象的根本原因就在于材料隔热效果差、产品和配套系统不完善或没有产品体系标准和配套系统。

阳光房的设计、施工需要注意的细节

阳光房设计细节一：铺地砖，业主在专属的阳光房中规划花园时，不锈阳光房，地砖不需要铺得太平整，最好有点沟壑之类的，这对保留水土有一定好处，自然地质地貌也是采取这样一种比较环保科学的方式。屋顶的地漏所在角落适当降低一些平面，方便泥土中过多的水分从地漏排出去。另外，浙江阳光房，就是要在板上铺设类似无纺布的隔离层，防止水在下漏的过程中将泥沙带走，甚至堵塞管道。

阳光房服务设计细节二：植物选择。当阳光房业主需要在阳光房中种植一些自然植物时，请注意选种喜湿喜热类的植物物种，因为阳光房，尤其是北京阳光房的日照时间比较长，而且阳光房的一般的密封性能比较好。

阳光房服务设计细节三：储物柜。当阳光房业主需要在阳光房中布置一角做储物柜，在那块角落附近一定不能种太多植物，否则要注意储物柜的防潮处理。

阳光房服务设计细节四：阳光房排水系统，设计阳光房时要注意排水系统的设置，尤其是水池面积也不宜过大，如果水量较大容易发生溢漏，天长日久将会给楼房安全造成危害。阳光房的设计一定要留有门窗以便通风透气。

阳光房造型

阳光房造型分类：单斜顶阳光房、造型顶阳光房、组合顶阳光房、特殊顶阳光房。

所谓的阳光房是对别墅、复式楼寓露台等高1档居住空间的二度创作，阳光房俗称玻璃房，阳光房可以搭建在复式楼的露台，一楼的私人花园，楼宇的顶层，私人别墅等地。它的建筑立面甚至包括顶部，全部为玻璃结构。由于房间要采光通风，而且要有很好的密封效果，阳光房立面、顶部大部分由可开启的门窗组合，专业别墅阳光房，门窗质量的优劣决定着阳光房构建的成功与否。基于阳光房的如上特点，我们在设计和建筑阳光房时，对于不同用途的阳光房在整体造型及结构方面，应视周围环境和场地的制约而定，再设计出相应的阳光房造型方案。

专业别墅阳光房-昆山协美门窗(在线咨询)-浙江阳光房由昆山市协美门窗有限公司提供。昆山市协美门窗有限公司(www.ks66.net)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昆山协美门窗——您可信赖的朋友，公司地址：昆山市玉山镇江浦路388号月星国际家具3号馆二楼208，联系人：张先生。