

# 青岛地源热泵空调维修 热泵 新源祥

产品名称	青岛地源热泵空调维修 热泵 新源祥
公司名称	青岛新源祥制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区重庆中路
联系电话	13156050099

## 产品详情

### 功能及技术参数

开关量:9路开关量输入, 10路继电器开关量输出;

模拟量:二路pt100温度输入, 二路4~20mA变送输入, 青岛地源热泵空调维修, 两组三相电流输入(配置CT);

相序输入电压:三相380V;

控制器工作电流:220V、50Hz、20VA;

相序保护:当保护器检测到错相时, 显示器就会报警, 无法起动;

主控器对主电机和风扇电机均具有五种保护功能, 分别为堵转保护, 短路保护, 缺相保护, 不平衡保护, 胶州空气源热泵维修, 过载反时限保护特性;

### 不忘初心牢记使命用心做好制冷事业

在输送过程中, 热泵, 随着转子的旋转, 齿间容积由于转子齿的啮合而不断减小, 齿间容积内之气体体积也随之减小, 气体被压缩, 压力升高, 此即"压缩过程"。压缩的同时, 润滑油因压力差而喷入齿沟内与空气混合。

### 排气过程:

当转子转到齿间容积与机壳排气口相通时, 被压缩之气体开始排出, 这个过程一直持续到齿末端的型线完全啮合, 此时齿间容积为零, 气体被完全排出, 即完成"排气过程"。、

一家专业做螺杆机回收与维修的公司 青岛新源祥制冷

### 喷油螺杆式压缩机

在 30 ~ 40 m<sup>3</sup> / min 范围内;

优点:一次性的投资费低

缺点:需要油气分离器,油过滤器等元件,黄岛热泵机组维修,故会产生压降,需要更换备件。

### 无油螺杆式压缩机

在 30 ~ 100 m<sup>3</sup> / min 范围内,。

优点:无需油水分离器,油过滤器等元件,不会产生压力损失

缺点:一次性的投资费高

2.1 增大螺杆直径 缺点:影响轴承寿命

2.2 加长螺杆长度 缺点:阴阳螺杆容易咬合

2.3 提高螺杆转速 缺点:影响轴承寿命

青岛地源热泵空调维修-热泵-新源祥(查看)由青岛新源祥制冷设备有限公司提供。行路致远,砥砺前行。  
青岛新源祥制冷设备有限公司(www.qdxyxzl.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为制冷设备较具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!