

降温负压风机 负压风机 中科通风

产品名称	降温负压风机 负压风机 中科通风
公司名称	昆山中科通风降温设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇环球路358号
联系电话	暂无

产品详情

负压风机知多少

负压风机水流过大会产生回流困难，而使水从水槽溢出，水量过大还会造成上框档板及湿帘毛边“飞水”现象；过小则使湿帘湿透不均。漏水问题排除发现有水滴溅离湿帘时，首先检查供水量是否过大；是否有损坏的湿帘、边缘出现破损或毛刺（可自行拔掉或塞海绵处理）框架接口处漏水时。在停止供水后，擦干漏水处，加抹防水胶（玻璃胶）干后即可。在刚开通供水、湿帘还未湿透情况下，有短暂“飘水”现象属正常现象。

负压风机知多少

负压风机的使用环境：根据使用环境条件不定期对轴承补充或更换润滑油脂（电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂），屋顶负压风机，为保证风机在运行过程中的良好的润滑，加油次数不少于1000小时/次，封闭轴承和电机轴承，加油用ZL-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的2/3。严禁缺油运转；风机应贮存在干燥的环境中，避免电机受潮。风机在露天存放时，应有防雨措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰，以免风机受到损伤。

日常保养

1；负压风机的结构如图分为：风机调整螺栓、电机、U型皮带、扇页、滚珠轴承、百叶、防护网、重锤等配件。

2；负压风机日常的保养：

（1）；清理防护网的杂质，负压风机，

(2) ; 查看皮带的松软，降温负压风机，如果有发现有松动，负压风机厂家，马上安排调整、复位。

(3) ; 电机的轴承是否有异响，如果有检查电机上润滑油是否还有！

关于电机的保养和维护，可从以下方面着手：

1、首先断开主机电源，检查地线是否接地良好；

2、检查各部分螺丝和联轴是否紧固

3、对照说明书，检测电动机的绝缘电阻是否符合规定，检查主回路触点。若触头严重烧蚀或者磨损厉害应立即更换触头。

降温负压风机-负压风机-中科通风由昆山中科通风降温设备有限公司提供。昆山中科通风降温设备有限公司（www.jszhongke.com）是一家从事“负压风机,环保空调,冷风机,水空调,水帘,通风设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中科通风”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使昆山中科通风在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.kszhongke88888.com）还是从事水帘，负压风机水帘，风机水帘的厂家，欢迎来电咨询。