

# 特丰 7075铝棒 浙江铝棒

产品名称	特丰 7075铝棒 浙江铝棒
公司名称	苏州特丰铝业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区浒关永安路128号3号厂房
联系电话	18962110772

## 产品详情

苏州特丰铝业有限公司是一家现代化的铝业公司，旗下拥有铝板，铝棒两大加工分厂，并且在苏州拥有销售公司，真正的实现生产销售一条龙的服务。欢迎广大客户咨询！

为什么挤压铝棒表面容易产生裂纹？

- 1、挤压温度过高，7075铝棒，挤压铝棒金属表层抗拉强度下降，6061铝棒价格，在摩擦力作用下产生裂纹；
- 2、由于摩擦力的原因使挤压铝棒金属表层受到附加拉应力的作用，当附加拉应力大于表层金属抗拉强度时就会产生裂纹；
- 3、挤压速度过快时，挤压铝棒表层所受的附加拉应力增加使型材产生裂纹。

解决办法：严格控制挤压工艺参数以保证合理的出口速度和出口温度。

苏州特丰铝业有限公司是一家现代化的铝业公司，旗下拥有铝板，铝棒两大加工分厂，并且在苏州拥有销售公司，真正的实现生产销售一条龙的服务。欢迎广大客户咨询！

铝棒6061与2A12硬度区别吗？

相同，他们都是归于高强度硬铝，2024铝棒，2A12铝棒为一种高强度硬铝，可进行热处理强化，在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等。它常选用阳极氧化处置与涂漆办法或外表加包铝层以进步抗腐蚀才能。

苏州特丰铝业有限公司是一家现代化的铝业公司，旗下拥有铝板，铝棒两大加工分厂，并且在苏州拥有销售公司，真正的实现生产销售一条龙的服务。欢迎广大客户咨询！

进口7075-T6铝合金与国产的7075-T6在屈服极限、强度极限方面相差多少？

理论上一样

国产7075-T6铝合金，特别是尺寸较大的铝棒，在加工工艺、材质方面应该是不及进口的吧！

航空铝棒7075T6可以退火到O态吗，浙江铝棒，做好成品还能回到T6状态吗？

可以，不外乎加热冷却这个步骤。

7075-t6铝棒可不可以做成空心管？

是要机加工成管子，还是进挤压机经过圆管模具挤压成型呢

特丰(图)-7075铝棒-浙江铝棒由苏州特丰铝业有限公司提供。苏州特丰铝业有限公司(www.sztfly.com.cn)是从事“切割加工,铝板,铝材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：洪女士。