

## 焦作3C认证木质防火门价格表的用途和特点

产品名称	焦作3C认证木质防火门价格表的用途和特点
公司名称	郑州市天荣建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市四环中段
联系电话	13303831626

## 产品详情

钢质防火卷帘是公共场所防火分区和防火隔断的重要消防设施。它是机械与电器综合性能的消防产品，因此对安装好的防火卷帘应始终处于正常状态。钢质防火卷帘在使用过程中，专用设备应有专人使用和保管，并具有一定电工及机械基础知识。

在操作使用过程中，操作人员不得擅自离开操作地点，应密切注意启闭情况和执行情况，在启闭时卷帘下面不准有人站立、走动。以防止行程开关失灵，卷帘卡死，电机受阻和发生其它事故。

从腐蚀深度的角度来看，镀锌板则完全发挥了其优异的耐蚀性能，腐蚀深度远远小于冷轧板，且冷轧板普遍发生了腐蚀穿孔的现象。镀锌板涂层完好的部位无起泡、无生锈现象，这也恰恰说明良好的前处理和致密的电泳涂层能有效的隔绝腐蚀环境，赋予了涂层优异的耐蚀性能。而且好的防火门和防盗门的外表是应当有喷漆的,喷漆能够对防火门和防盗门起到防生锈以及防腐蚀的杰出效果。

试片进行前处理、磷化工序后，涂覆柠檬黄本色烘干面漆制备试片，控制柠檬黄面漆厚度在（35-45） $\mu$ m的范围内，分别进行盐雾800h和湿热500h的耐腐蚀试验，考察复合涂层在完好状态下耐盐雾、耐湿热的能力以及试验后涂层的二次附着力性能。

如今，建筑上钢质防火门的需要已经普遍，但是一些存在问题，你懂得如何鉴别吗？

门缝隙及密封胶条问题：由于个别企业的产品粗制滥造或在安装环节中质量把关不严，造成门扇与门扇接口缝、框扇间缝、门扇与地面间缝等各种缝隙宽度严重超标，3C认证木质防火门价格表，在检查时因穿火漏烟而达不到标准规定的技术要求。GB《钢质防火门通用技术条件》中明确要求上缝不得大于3mm，侧缝不得大于4mm，双扇中缝不得大于4mm，下缝不得大于8mm。因此，防火门在生产、工程应用、监督上就必须有一套完善的管理手段。

另外，防火门上使用的密封胶条根本达不到防火要求，目测密封胶条上无不燃性材料的白色小点，用打火机一点就着，更有甚的，索性不安装密封胶条，严重影响了钢质防火门的防火隔烟功能。

焦作3C认证木质防火门价格表的用途和特点由郑州市天荣建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。郑州市天荣建材有限公司（[www.hntianrong.com](http://www.hntianrong.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防火设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.zzfhmj.com](http://www.zzfhmj.com)）还是从事防火门，河南防火门厂家，郑州防火门厂商的厂家，欢迎来电咨询。使用木门时，不要在门扇上悬挂过重的物品或避免尖锐的物品磕碰、划伤，开启或关闭门扇时，不要用力过猛或开启角度过大，以避免损坏木门。