

Saeco喜客全自动咖啡机上门维修电话

产品名称	Saeco喜客全自动咖啡机上门维修电话
公司名称	恒兴（北京）电器设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西四环中路19号1号楼2层-029（注册地址）
联系电话	13522195790

产品详情

咖啡机的保养

养成在每天工作结束后正确清洁咖啡机的习惯。

清洗冲煮头

将咖啡手柄上的滤网取下，Saeco喜客全自动咖啡机上门维修电话，换上反清洗的无孔滤杯（或者直接剪一块正好能堵住滤网的胶片也行）；放入5克专用清洁药粉，将手柄装回咖啡机上，开启开关10秒后停止，浸泡5秒，反复3次；取下手柄，倒掉里面的废水，然后清洗干净；重新装回手柄，打开开关，反复几次拧紧-松开，直到出水变得干净为止；卸下手柄，用冲煮头毛刷对冲煮头进行最后的清洗。

想要了解更多恒兴电器相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

咖啡机修理方法

系统缺水解决方法：拆机检查是否流量计堵了，如果堵了，把流量计放在流水下冲洗；如果没堵，检查哪段水管堵了，疏通即可。

热盘无功率或电热盘温度保险丝烧坏解决方法：

- 1、重启；
- 2、检测咖啡机电热盘火线零线，蒸汽电热盘火线零线是否正常，不正常更换。

恒兴电器专业提供咖啡机维修，如需了解更多详情，欢迎与我们交流!

北京saeco喜客咖啡机维修中心

喜客咖啡机常见故障及解决方法：一．当咖啡头3.按一下咖啡键重新启动机器。二．当制作咖啡不热时，其原因为 咖啡杯太冷。解决方案为将咖啡杯温热。三．热水或蒸汽不能输出，其原因为输出管堵塞。解决方案：用针投通输出管即可。

四．咖啡CREMA太少，其原因为 咖啡豆不是新鲜烘焙或者混合不当。解决方案改变混合。

五．机器加热时间太长并热水输出时流量很机不能开机之时，其原因可能为没有打开电源、咖啡机处于待机状态或电源插头没有插好。其解决方案分别为：1.打开电源开关.2.重新插上电源插小，其原因为：咖啡机其内部水垢太多。解决方案给予机器进行除垢。

六．咖啡机冲泡器无法取出，其原因为冲泡器不在初始位置上 或都渣槽没有取出。解决方案：分别为1.把所有附件装到位打开机器，冲泡器会自动恢复到初始位置。2.在取冲泡器前先取出豆渣槽。

喜客售后宗旨：

【经营理念】质量是中心发展的石;诚信是咖啡机人格的标志。

【服务标准】客户永远是对的

【服务承诺】只要您拨打一个电话，剩下由北京喜客咖啡机维修中心为您服务

【服务作风】快速反应是北京喜客咖啡机维修中心的服务标准

【服务理念】客户的满意是我们**的骄傲

本信息由恒兴电器为您提供，如果您想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询，恒兴电器竭诚为您服务！

Saeco喜客全自动咖啡机上门维修电话由恒兴（北京）电器设备维修有限公司提供。Saeco喜客全自动咖啡机上门维修电话是恒兴（北京）电器设备维修有限公司（www.hxsbw.com/）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李朝。