

# 楼板现浇钢筋 龙岩楼板现浇 鲍氏建设有限公司

产品名称	楼板现浇钢筋 龙岩楼板现浇 鲍氏建设有限公司
公司名称	福建鲍氏建设发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区榕城广场4号楼
联系电话	13850131616

## 产品详情

福建鲍氏建设发展有限公司建设针对“楼盘?板”、“别墅改造”、“现浇楼板”、古及公民用建筑、加固零星建筑领域，专门打造了一支能征善战的现代化“鲍家军”拳头队伍，经过专业化培训、考核竞争上岗，以福州为根据地，服务于省内各地。

现浇楼盖是指在现场整体浇筑的楼盖。其优点是整体刚性好，防水性能好，抗震性强，结构布置灵活，因此用于对抗震、防渗、防漏和刚度要求较高以及平面形状复杂的建筑。但是，由于混凝土的凝结硬化时间长，所以施工速度慢，而且耗费模板多，受施工季节影响大。

### 现浇楼板厚度

住宅一般部位是11-13公分，最常见的是11公分，面积稍大一些12公分，比较大的面积13公分；卫生间、阳台、空调板等部位8公分。公共用房（包括厂房）一般12-20公分，一般部位12公分及以上，特殊部位达到20公分；也有空心楼盖达到40公分及以上。

预置楼梯是房屋结构的一部分，不要乱拆。

在房屋设计时已经将楼梯预置好的情况下，楼梯与上下楼板实际上是可以看作相连的一体，也就是说，这时楼梯是房屋结构的一部分，担负着承重等安全责任，所以最好不要肆意将预置楼梯拆除，那样会对房屋功能造成影响。当然，在实际施工过程中，出于美观、面积控制或者是功能划分等目的，一些楼梯需要重新设计和搭建，由于上层楼板已经有很多加固措施，所以楼梯进行二次搭建的安全系还是很高的，不过出于对建筑结构和生活安全的严格要求，要避免施工队伍的野蛮强拆，龙岩楼板现浇，当涉及到切断钢筋等时，应当要求对拆除楼梯后的洞口进行碳纤维或者粘钢加固。

无害裂缝自然是不用处理，但如果是有害裂缝呢？那该要怎么补救呢？

- 1、细微裂缝修补法：这种方法只适合于一些表面的细微裂缝，现浇混凝土楼板，只需要用砂浆对混凝土的表面进行修补遮盖就可以了。
- 2、灌胶法：这种方法就是利用压力设备将灌封胶填充到混凝土的裂缝中去，楼板现浇价格，等到胶水硬化之后就会和混凝土形成一个整体，从而达到封堵的效果。
- 3、粘贴碳纤维加固法：这是现在比较常见的一种加固方法，楼板现浇钢筋，通常用于楼板加固，施工方便简繁，成本还不高，所以很受欢迎。

楼板现浇钢筋-龙岩楼板现浇-鲍氏建设有限公司由福建鲍氏建设发展有限公司提供。福建鲍氏建设发展有限公司（[www.fjbsjs.com](http://www.fjbsjs.com)）位于福州市仓山区榕城广场4号楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鲍氏建设在装潢设计中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。鲍氏建设取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鲍氏建设全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。