

洛阳彩钢板现在报价【洛阳远航彩钢】洛阳彩钢板

产品名称	洛阳彩钢板现在报价【洛阳远航彩钢】 洛阳彩钢板
公司名称	洛阳市远航彩钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省洛阳市老城区钢材城北路8号
联系电话	15838833101

产品详情

彩钢板质量鉴定

彩钢板好不好，我们通过需要进行仔细观察，拿起一块彩钢板，观察基板厚度和覆膜的厚度

彩钢板是有基板和彩色的腹膜或者镀层构成的。我们首先得考虑基板和腹膜镀层的厚度,比较好的彩钢板基板是0.02~0.05,覆膜或者涂层厚度往往只有0.15mm以下。基板的厚度是很重要的。而有些生产彩钢板的厂家往往在基板及彩钢板涂层或覆膜上做手脚,他们降低基板的厚度,但是增加腹膜的厚度来降低彩钢板的生产成本。

远航彩钢专注于彩钢板、复合板、钢结构工程生产加工，同时承接各种钢结构工程施工。一家集生产、销售、设计、施工、维护保养为一体彩钢公司。

彩钢板质量鉴定

彩钢板材质如何辨别，别担心，这里远航厂家教您通过几个方面来判断：

1、观察基板厚度和覆膜的厚度：

彩钢板是有基板和彩色的腹膜或者镀层构成的

2、观察外漏边缘：

拿到一块彩钢板，我先观察它外露钢材如断面等是否结晶细密，是否发灰、发暗和杂质，若切面是结晶细密型的则是质量比较优越的。

3、听声音：

用手指或用硬物敲击板材，其材质如果较差，则发出来的声音是闷的，金属声音不明显，材质较好的板材金属声音是比较响亮、清脆的。

4、查看彩钢板的质量合格证明：

是否有相关部门的检验标准。如果有可能的话尽量去生产厂家实地考察。看看企业的环境怎么样，是否正规，市场上打听一下这个企业的口碑怎么样。

修建的彩钢板屋顶漏水，先看看是不是以下几种原因：

1、生产和运输过程、施工过程中的不慎造成彩钢瓦的变形。彩钢板质量差，上人屋面施工造成彩钢板变形。

2、风、雨等外力的作用，造成彩钢板屋面长时间的颤动，使钉眼处及铁皮接缝处长时间的磨损，遇到雨水就生锈。然后再再磨损再生锈，越来越严重。

3、彩钢板屋面变形的主要原因：第屋面跨度大，时间久了造成中间积水，中部重力加大，雨水次数越多变形越严重，甚至出现塌顶。彩钢板带矿棉的屋面，矿棉有吸水作用，遇到阴雨天，屋面渗漏的雨水全部聚集在矿棉里，重量加大。夏季屋面高温时，突降大雨，造成彩钢板温度骤降，彩钢板急速收缩，造成彩板变形，钉子松动。