

无锡高吨位宽幅轧光机

产品名称	无锡高吨位宽幅轧光机
公司名称	吴江区盛泽镇小党纺织机械销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区盛泽镇新杭路371号
联系电话	15106258538

产品详情

小党纺织后整理设备中心专业生产涂层机，定型机，印花机，水洗机，磨毛机，吸毛机，压光机，压花机，切边机，上卷机，验布机等等后整理设备！1800——3200有效门幅现货充足辊类：电加热辊，尼龙辊，橡胶辊，羊毛脂辊，棉花辊，轧水辊，硅胶辊，导布辊等等工业胶辊的制造！
欢迎新老客户光临指导！

压光机具有承受压力高，弯曲半径小，抗疲劳性能强，使用寿命长等特点，广泛应用于冶金连铸，石油钻探，工程机械，高吨位宽幅轧光机，矿山采掘及各种液压机械等。

上光涂料的粘度值高，涂料来不及流平，易出现条痕。可根据印刷品的不同适性，选用流平性、润湿性好的上光涂料；或加入适量稀释剂，降低涂料的粘度值。如为涂布量过大，可以通过调整使涂布量降低；有时是上光涂料对印刷品表面墨层润湿性不好，影响干燥成膜的平滑性，或涂料的流平性差，工艺条件与涂料适性不匹配，可选用其它种类的上光涂料或改变工艺条件，使其与涂料性能相匹配

小党纺织后整理设备中心专业生产涂层机，定型机，印花机，水洗机，磨毛机，吸毛机，压光机，压花机，切边机，上卷机，验布机等等后整理设备！1800——3200有效门幅现货充足辊类：电加热辊，尼龙辊，橡胶辊，羊毛脂辊，棉花辊，轧水辊，硅胶辊，导布辊等等工业胶辊的制造！
欢迎新老客户光临指导！

怎样排除压光机故障

拆下压光机电路板，进行目测检查，发现电源桥堆周围的基板变色，断定桥堆已烧坏，换上桥堆加电试车，仍没有反应。用万用表测量，新换的桥堆也已烧坏，由此判断有短路部分。从桥堆往下逐个检查元件，发现一三端稳压块（7805）被击穿，买来元件更换，加电后电路板上的电源指示灯亮了。

普通轧光整理在压光机上进行.主要由重叠的软硬辊筒组成，辊筒数目分2——10根不等，可根据不同整理要求，确定软硬辊筒数量与排列方式.硬辊筒为铸铁或钢制，表面光滑，中空可通入蒸汽等加热，软辊筒用棉花或纸粕经高压压紧后车平磨光制成.织物穿绕经过各辊筒间轧点，即可烫压平整而获得光泽。

轧光机与安全功能有关的控制电路在设计、选择和组装过程中必须使用技术成熟的元器件，即在相似的应用领域中有过广泛和成功的使用，或是根据可靠的安全标准制造的元器件，以及使用成熟的技术。安全控制电路要能够承受预期的运行强度，能够承受运行过程中工作介质的影响和相关外部环境的影响。

无锡高吨位宽幅轧光机由吴江区盛泽镇小党纺织机械销售部提供。吴江区盛泽镇小党纺织机械销售部（www.xiaodang-fangzhi.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。小党纺织后整理设备中心——您可信赖的朋友，公司地址：苏州市吴江区盛泽镇新杭路371号，联系人：党先生。