

宿州空压机 安徽开铭 螺杆空压机

产品名称	宿州空压机 安徽开铭 螺杆空压机
公司名称	安徽开铭节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区铭传路221号厂房
联系电话	18919609267

产品详情

螺杆空压机打气慢的原因和解决方法

- 1、主机问题。检查设备主机的供气效率，螺杆式空压机，将储气罐后阀门关死往储气罐内打气，从显示加载到卸载，记录好时间，可以根据储气罐的容积和螺杆式空压机铭牌上的产气量进行核算，得出结论。
- 2、用气量增多，用气量大于产气量。仔细检查气道管路和设备中是否有出现漏气；安装是否合理，螺杆压机和用气设备不能离得太远；查看是否新增了用气设备，若没有基本可以判断为螺杆空压机选型小了，宿州空压机，此时我们可以通过增加设备来解决。

螺杆空压机的压缩空气除水不力的原因及解决方法

螺杆空压机的除水装置——汽水分离器故障。如果空压机均采用旋风式分离器，螺杆空压机，在旋风分离器内部增设螺旋挡板来增强分离效果（同时也增加了压力降）。这种分离器的缺点是其分离效率在其额定处理量时较高，一旦偏离其分离效率就比较差，导致露1点上升。

解决方法：定期检查气水分离器，出现堵塞等故障及时处理，如果在空气湿度较大的夏季发现气水分离器不排水，应立即进行检查处理。

螺杆空压机主机保养的重要性

1，螺杆、主机壳体和高低压端的加工都是高精度的。该精度保证了主机装配后，螺杆与螺杆之间、螺杆与主机壳体之间有适当间隙，无油空压机，该间隙大小已经充分考虑到了主机高温运行时螺杆及壳体

会发生形变的问题。

2，螺杆与高低压端面的间隙大小是根据技术要求在进行螺杆装配时保证的。主机运行时螺杆没有轴向窜动，而螺杆的径向允许位移则是由高精度的轴承来保证的。

宿州空压机-安徽开铭-螺杆空压机由安徽开铭节能设备有限公司提供。安徽开铭节能设备有限公司（www.ahkmjnsb.com）位于合肥市高新区铭传路221号厂房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽开铭在压缩、分离设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。安徽开铭取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽开铭全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。