

电源钬激光设备维修 钬激光设备维修 欣贝医疗

产品名称	电源钬激光设备维修 钬激光设备维修 欣贝医疗
公司名称	广州欣贝医疗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村沙浦大街323号B-5栋二层0069房
联系电话	17666662939

产品详情

广州欣贝医疗科技有限公司是一家专业钬激光维修第三方维修商，维修品牌有：Lumenis科医人、StarMedtec威孚莱、Accu-Tech爱科凯能、raykeen瑞科恩、Potent普东、大族科瑞达、大华、LISA丽萨、多尼尔、利索等各大品牌。专业维修团队，控制电路钬激光设备维修，十余年维修技术。技术质量保证，欢迎咨询！

维修服务：钬激光维修、钬激光租赁、钬激光光纤

欣贝医疗-科医人钬激光维修/钬激光设备维修公司

设备名称：PowerSuite100w 钬激光

故障现象：接通电源，开机后屏幕有反应，钬激光设备维修，但松开钥匙开关后仪器自动关机

检测结果：仪器经钥匙开关开机后有反应，trimedyne钬激光设备维，说明电源部分没有问题，松开后仪器自动关机说明仪器自检失败，观察发现仪器下面有水痕，初步判断为冷却系统故障，打开外壳发现，水箱的冷却水量严重不足，仔细观察确定是水管接头处老化，由于长期受金属箍勒紧的缘故，在金属箍的边缘处有条漏水的细缝。

解决方案：将水管端头处破损部分剪去，重新套上水管，并固定牢金属箍，并加满冷却水。安装试机，一次通过！

广州欣贝医疗科技有限公司是一家专业钬激光维修第三方服务商，原装进口配件，精细精密，专业专注，维修周期短，性价比高，质量保证！

维修服务：钬激光维修、钬激光租赁、钬激光光纤

欣贝医疗—瑞科恩钬激光维修/第三方钬激光维修

设备名称：瑞柯恩65w 钬激光

故障现象：钬激光设备在工作过程中持续烧光纤。

检测结果：经我们工程师检测锁定问题是光路偏移，电源钬激光设备维修，耦合镜损失。

解决方案：更换耦合镜，光路效准。开机检测，一次通过！

广州欣贝医疗科技有限公司是一家专业钬激光维修第三方服务商，我司有着专业维修团队，十余年维修技术。技术质量保证，欢迎咨询！

维修服务：钬激光维修、钬激光租赁、钬激光光纤

号称"钬神"的钬激光系统由德意志LISA-LASER公司一手打造，代号是Sphinx，装有两个功率各50w的激光棒，功率可轻松达到100w，脉宽:150 μ s~800 μ s，120 μ s~200 μ s的超短脉宽可以快速粉碎高硬度结1石，600 μ s~800 μ s的超长脉宽则可以精细的将结1石碎至粉末化

电源钬激光设备维修-钬激光设备维修-欣贝医疗(查看)由广州欣贝医疗科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州欣贝医疗科技有限公司(xinbei.tz1288.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为医疗服务较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!